

Pracovisko: Lučenec

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN


1. cesta I/71 (km 11,800 – 12,000)
Kurtáň – extravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/71 v km 11,800 – 12,000

Kritické nehodové miesto km 11,800 – 11,800

Investor IVSC B. Bystrica, detašované pracovisko Lučenec

Situácia



▲ - KNL

Miestopis a okolie:

Nehodový úsek sa nachádza v extraviláne obce Kurtáň. Úsek začína stúpaním za obcou Kurtáň v rovnom úseku. Rozhľadové pomery v úseku sú dobré. Stavebný stav vozovky je vyhovujúci.

Podľa posledného celoštátneho sčítania dopravy z roku 2005 bola intenzita v úseku 3561 vozidiel/24hodín, z toho 894 ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite sa stali v roku 2009 dve DN, pri ktorých bola jedna osoba usmrtená, dve boli ťažko zranené a jedna ľahko.

Príčiny smrteľnej DN: Vodič osobného motorového vozidla pri predchádzaní pred ním idúceho vozidla dostal v ľavom jazdnom pruhu šmyk, prešiel s vozidlom do ľavej priekopy, kde narazil do betónového mostíka

Vykonané opatrenia

- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne

Opatrenia navrhované

- nie sú

Termín:

Predpokladané investičné náklady :

Letecký pohľad na KNL

