

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC BANSKÁ BYSTRICA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2016**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC-IVSC Banská Bystrica

Meno : Ing. Marián Gajdošík

Kontakt : tel.: 048/4343 226

e-mail: marian.gajdosik@ssc.sk


Pracovisko: Banská Bystrica

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HN

1. cesta I/66 (km 97,230 – 97,500)
Slovenská Lupča – extravilán
2. cesta I/66 (km 95,600 – 96,030)
Slovenská Lupča – extravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 97,230 – 97,500

Situácia



 - KNL

Vykonané opatrenia

- v roku 2016 sa odstránili v predmetnom úseku v zákrute náletové dreviny, ktoré bránili v rozhľade
- úsek je vyznačený dopravným značením ako nehodový
- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne
- bežná údržba

KNL v smere staničenia



Miestopis a okolie:

Kritická nehodová lokalita sa nachádza v extraviláne obce Slovenská Ľupča na ceste I/66. Ide o frekventovanú dvojpruhovú komunikáciu I/66 s ľavotočivou zákrutou. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bola intenzita dopravy v tomto úseku 12387 vozidiel/24 h, z toho 13% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2016 spolu 5 DN. Pri dopravných nehodách boli dve osoby ľahko zranené. Príčiny DN: nedanie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy, najmä nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, pôsobenie zvierat, porušenie povinností účastníkov cestnej premávky, nesprávne predchádzanie

Opatrenia navrhované

- úsek je dostatočne prehľadný a dostatočne vyznačený v zmysle platných noriem a predpisov
- k dopravným nehodám došlo prevažne z dôvodu zlyhania ľudského faktora
- vzhľadom na uvedené nie je potrebné prijímať opatrenia

KNL proti smeru staničenia



Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 95,600 – 96,030

Situácia



 - KNL

Vykonané opatrenia

- v roku 2016 sa realizovali nevyhnutné opatrenia na moste ev. č. 66-079 vo finančnom objeme 83 877,97 € s DPH
- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne
- bežná údržba

KNL v smere staničenia



Miestopis a okolie:

Kritická nehodová lokalita sa nachádza v extraviláne obce Slovenská Ľupča na ceste I/66. Ide o frekventovanú dvojpruhovú komunikáciu I/66, v ktorej sa nachádza križovatka.

Podľa sčítania dopravy z roku 2015 bola intenzita v predmetnom úseku 17316 vozidiel/24 hodín, z toho 12% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

Za rok 2016 bolo v úseku spolu 5 DN. Pri dopravných nehodách boli dve osoby ťažko zranené.

Príčiny DN: nesprávny spôsob jazdy, najmä nedodržanie bezpečnej vzdialenosti za vozidlom pred križovatkou, porušenie povinností účastníkov cestnej premávky, nesprávne predchádzanie, nesprávna jazda cez križovátku, nesprávne odbočovanie

Opatrenia navrhované

- Úsek je dostatočne vyznačený zvislým a vodorovným dopravným značením, povrch vozovky je kvalitný, k DN došlo prevažne zlyhaním ľudského faktora (nedodržaním zásad pri jazde vozidlom – nedanie prednosti v jazde),
- vzhľadom na uvedené nie je potrebné prijať opatrenia

KNL proti smeru staničenia

