

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY  
NA CESTÁCH I. TRIEDY  
v roku 2016**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HN**

**Materiál predkladá :** SSC IVSC Žilina  
**Meno :** Ing. Daniela Husáková, Jaroslav Gabriš  
**Kontakt :** tel. 032 / 65 870 10, 0903 892 160  
e- mail: [daniela.husakova@ssc.sk](mailto:daniela.husakova@ssc.sk)  
[jaroslav.gabris@ssc.sk](mailto:jaroslav.gabris@ssc.sk)

# **PRACOVISKO: TRENČÍN**

## **Kritické nehodové lokality v roku 2016**

### **podľa ukazovateľa HN**


- I/61 v km 131,440 – 131,940

intravilán obce Trenčianska Teplá  
časť Dobrá

# Kritická nehodová lokalita na ceste I/61 v km 131,440 – 131,940, intravilán obce Trenčianska Teplá časť Dobrá

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Trenčín

## Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

### Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne obce Trenčianska Teplá časť Dobrá. Cesta je vedená v smere staničenia (smer od Trenčína) v ľavotočivej zákrute v stúpaní približne 4 %, rýchlosť je 50 km/hod. Cesta je 3-pruhová, pričom 2 pruhy sú vpravo v stúpaní. Vozovka: stav povrchu vozovky je vyhovujúci, v r. 2013 bol zhotovený nový AC koberec hrúbky 5 cm.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v r. 2015 bolo v tomto úseku 13 143 vozidiel/24 h., z toho nákladné vozidlá tvorili 9,8 %.

### Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2016 päť dopravných nehôd, pri ktorých bolo 5 osôb ľahko zranených. Materiálne škody sú vo výške 24 100 €.

Príčiny DN: Nedodržovanie pravidiel cestnej premávky - neprimeraná rýchlosť, neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky a schopnostiam vodiča.

### Vykonalé opatrenia :

V rámci údržby v roku 2016:

- obnova vodorovného dopravného značenia (stredová deliaca čiara), osadenie betónovej platne 2 x 2 m vpravo nad šachtou
- vynaložené finančné náklady:

### Navrhované opatrenia :

- /

Termín realizácie: /

Predpokladané investičné náklady: /

začiatok v km 131,440 v smere stanič.

koniec v km 131,940 proti smeru stanič.

