

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Vranov nad Topľou

NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2019

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – detašované pracovisko Vranov n/T.

Meno : Ing.Martin Perejda, Ing. Štefan Veliký

Kontakt : tel. 057/4422098

E – mail: martin.perejda@ssc.sk, stefan.veliky@ssc.sk

PRACOVISKO: Vranov nad Topľou

Nehodové lokality v roku 2019

podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I /15** v km 7,300 – 8,260 extravilán obce Sedliská
- **cesta I/18** v km 720,500 – 721,500 extravilán a čiastočne intravilán obce Hlinné

Nehodová lokalita na ceste I/15 v km 7,300 – 8,260

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Vranov nad Topľou

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2019

V rámci údržby;

- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v extraviláne obce Sedliská. V úseku cesty I/15 sú mierne pravotočivé a ľavotočivé zákruty. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 4422 vozidiel/24 hod., z toho 33 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2019 spolu 7 DN, pri ktorých bolo 6 osôb ľahko zranených a 2 osoby ťažko zranené. Materiálne škody činili 24,45 tis. €.

Príčiny DN: Porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť, porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody, alebo škodovej udalosti.

Navrhované opatrenia:

Nakoľko tento úsek doteraz nevykazoval ako KNL, nie je potrebné uvažovať so žiadnymi opatreniami. Úsek cesty nevykazuje žiadne závady v stavebno-technickom stave.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/18 v km 720,500 – 721,500

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Vranov nad Topľou

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2019

V rámci údržby;

- obnova VDZ
- bežná údržba vozovky, priepustov, mostov

Vynaložené finančné náklady : -

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v extraviláne a čiastočne v intraviláne obce Hľinné. Úsek je prevažne v priamom úseku cesty I/18. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 8019 vozidiel/24 hod., z toho 23 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2019 spolu 5 DN, pri ktorých boli 4 osoby ťažko a 6 osôb ľahko zranených. Materiálne škody činili 51,92 tis. €.

Príčiny DN: Nesprávne predchádzanie, porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávna jazda cez križovatku.

Navrhované opatrenia:

Úsek sa vykazuje ako KNL, na úseku je potrebné vylepšiť stavebno-technický stav povrchu vozovky vrátane cestného príslušenstva. V roku 2020 je schválená oprava úseku v dĺžke 2,640.km.

Termín realizácie: 08-11/2020

Predpokladané investičné náklady : 600 tis.€

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL v smere staničenia

