

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko : Liptovský Mikuláš

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2021**

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Liptovský Mikuláš

Meno : Ing. Lenka Miková

Kontakt : Tel. 044/5521972

E – mail: lenka.mikova@ssc.sk

PRACOVISKO: Liptovský Mikuláš

Kritické nehodové lokality v roku 2021

- št. cesta I/18 v km 548,90 – km 550,100; Liptovský Mikuláš (intravilán)
- št. cesta I/18 v km 517,500 – km 518,500; Ružomberok (intravilán)

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 548,90 – km 550,10

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Liptovský Mikuláš

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš. Nehodový úsek začína za svetelne riadenou stykovou križovatkou cesty I/18 a MK Hollého a končí za priesečnou svetelne riadenou križovatkou cesty I/18 a MK kpt. Nálepku a MK J. Jánošku. Jedná sa o štvorpruhovú komunikáciu smerovo rozdelenú. Cesta I/18 má v prietahu mesta charakter zbernej komunikácie. V úseku je rýchlosť 50 km/hod. V úseku sa nachádza podchod pre peších, ktorý je využívaný minimálne. Chodci nie sú smerovaní k podchodu ale využívajú úrovňové priechody pre chodcov. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 18707voz./24 hod., z toho 9,57% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2021 evidované 10 DN, pri ktorej bola 1 osoba ťažko zranená a 3 osoby ľahko zranené. Spôsobené materiálne škody boli 38 400,0 EUR.

Príčina DN: porušenie povinností vodiča, nesprávne odbočovanie, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovátku, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami a porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky.

Navrhované opatrenia :

obnova povrchu vozovky, obnova VDZ

Termín realizácie: podľa fin. možností správcu
Predpokladané investičné náklady :

Vykonané opatrenia :

lokálne opravy povrchu, obnova VDZ (priechody pre chodcov)

Vynaložené finančné náklady:

km 548,900 (začiatok KNL v smere staničenia)


km 550,10 (koniec KNL v protismere staničenia)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/18E50 v km 517,50 – km 518,50

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Liptovský Mikuláš

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Ružomberok. Nehodový úsek začína za svetelne riadenou priesečnou križovatkou ciest I/18 a MK Hrabovská a cesty III/2211. Pokračuje dvojpruhovou komunikáciou, ktorá prechádza do štvorpruhovej komunikácie smerovo nerozdelenej. Končí za stykovou križovatkou ciest I/18 a MK A. Bernoláka. Úsek je rovný s jedným miernym ľavotočivým smerovým oblúkom. V úseku je rýchlosť 50 km/hod. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 17426voz./24 hod., z toho 18,43 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2021 evidovaných 6 DN, pri ktorej boli 2 osoby ťažko zranené a 5 osoby ľahko zranené. Spôsobené materiálne škody boli 74 500,00 EUR.

Príčina DN: porušenie povinností účastníka cestnej premávky, porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť, nesprávna jazda cez križovátku a porušenie osobitných ustanovení o chodcoch.

Navrhované opatrenia :

obnova VDZ

Termín realizácie: podľa fin. možností správcu
Predpokladané investičné náklady :

km 518,500 (koniec KNL v protismere staničenia)

Vy
ot
Vy

