
PREHĽADNÁ SITUÁCIA







INVESTOR:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

PREHĽADNÁ SITUÁCIA V ORTOFOTOMAPE





D1

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZÁKAZKA: **I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky**			PROJEKTANT: DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina www.daqe.sk, info@daqe.sk
OBJEKT:			
PRÍLOHA: **PREHĽADNÁ SITUÁCIA**			ČÍSLO ZÁKAZKY: 25-011
INVESTOR: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina			DÁTUM: 10/2025
KRAJ: Trenčiansky	OKRES: Trenčín	K.Ú.: Trenčianska Teplá	STUPEŇ: DSPRS
			MIERKA: -
MANAŽÉR PROJEKTU: Ing. VLADIMÍR MAJCHER	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ ROLKO		FORMÁT: 2xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL: Ing. ADAM KULAS	KONTROLOVAL: Ing. JÚLIUS HLAVÁČ		ČÍSLO PRÍLOHY: D1.1 / SÚPRAVA: