

# **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA**

**Pracovisko: Dolný Kubín**

## **KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY V ROKU 2009**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN**

**Materiál predkladá:** SSC IVSC Žilina – pracovisko Dolný Kubín

**Meno:** Ing. Dlugošová

**Kontakt:** Tel. 043/5823001

E - mail [maria.dlugosova@ssc.sk](mailto:maria.dlugosova@ssc.sk)

# Pracovisko Dolný Kubín

## Kritické nehodové lokality roku 2009


podľa ukazovateľa HHSNN

- cesta I/78 v km 27,270 – 27,550  
intravilán obce Zubrohlava

## Kritická nehodová lokalita na ceste I/78 v km 27,270 – 27,550

Investor: IVSC Žilina, detašovane pracovisko D. Kubín

### Situačná mapa



▼ - KNL

#### Vykonalé opatrenia: v roku 2009

- Obnova vodorovného DZ
- Obnova povrchu vozovky

Vynaložené finančné náklady : 3130 eur

**Miestopis a okolie:** Nehodová lokalita sa nachádza v intraviláne obce Zubrohlava. Smerové vedenie trasy začína v miernou pravotočivou zákrutou a pokračuje v ľavotočivej zákrute. Výškové vedenie – klesanie do 4%, pokračuje stúpanie do 4%. Nachádza sa tu križovatka s miestnou komunikáciou.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 8242 vozidiel/24 hod., z toho 85% ťažkých vozidiel.

#### Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2009 spolu 3 DN, pri ktorých boli 2 osoby usmrtené a 2 osoby ľahko zranené, ostatné sú materiálne škody.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky – nesprávny spôsob jazdy.

#### Navrhované opatrenia :

- Obnova vodorovného DZ

Termín realizácie: 2010

**Predpokladané finančné náklady : 950 eur**

Začiatok KNL



Koniec KNL

