

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE**

**Pracovisko : Humenné**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY  
NA CESTÁCH I. TRIEDY  
v roku 2009**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN**

**Materiál predkladá :** SSC IVSC Košice – pracovisko Humenné

**Meno :** Ing. Anton Klajban

**Kontakt :** Tel. 057/788 3370

E – mail [anton.klajban@ssc.sk](mailto:anton.klajban@ssc.sk)

# **PRACOVISKO : HUMENNÉ**

## **Kritické nehodové lokality v roku 2009**

### **podľa ukazovateľa HHSNN**

- **cesta I/74** v km 8,100 – 8,200 intravilán mesta Humenné

## Kritická nehodová lokalita na ceste I/74 v km 8,100 – 8,200

Kritické nehodové miesto je v km 8,100 – 8,200

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

### Situačná mapa



▼ - KNL

**Vykonalé opatrenia :** V rámci údržby v rokoch 2008-2009

- Vodor. dopravné značenie – v reflexnej úprave

**Vynaložené finančné náklady :**

### Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne pred vstupom do mesta Humenné. Úsek začína v mieste križovania novej preložky I/74 štvorpruhovej komunikácie s ul. Mierova a pokračuje pravotočivou zákrutou v smere do centra mesta. Jednotlivé jazdné pruhy v križovatke sú oddelené zvýšenými ostrovčekmi. Križovatka nie je zabezpečená odbočovacimi a zaraďovacimi pruhmi. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 11513 vozidiel/24 hod., z toho 11 % ťažkých vozidiel

### Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2009 2 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ťažko a 1 ľahko zranená, ostatné sú materiálne škody.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, neprimeraná rýchlosť, nedanie prednosti v jazde. Zlýhal ľudský faktor. Úsek št.cesty je novovybudovaný a dostatočne prehľadný.

### Navrhované opatrenia:

- Obnova VDZ.

**Termín realizácie :** 05-06/2010

**Predpokladané finančné náklady :**

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia

