

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Košice

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2009

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Košice

Meno : Vladimír Bodnár

Kontakt : Tel. 055/7277284

E – mail : vladimir.bodnar@ssc.sk

PRACOVISKO KOŠICE

Kritické nehodové lokality v roku 2009 podľa ukazovateľa HN


- **cesta I/50** v km 457,000 – 457,500 extravilán, horský priechod Ďurďošík

Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 457,000 – 457,500

Kritické nehodové miesto je v km 457,000 – 457,500

Investor : SSC IVSC KOŠICE, detašované pracovisko Košice - okolie

Prehľadná situácia



▼ - KNL

Opatrenia vykonané : v roku 2009.

- v rámci údržby – obnova vodorovného dopravného značenia
- údržba zvislého značenia

Miestopis a ok Miestopis a okolie:

Lokalita sa nachádza medzi obcami Košické Olšany - Ďurďošik na voľnom úseku cesty. Začiatok úseku KNL je situovaný v miernom na rovinke v stúpaní.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v r. 2005 intenzita dopravy v úseku bola 11053 voz/24hod z toho 15% ťažkých vozidiel

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2009 spolu 8 DN, pri ktorých nebolo smrteľné zranenie, 1 osoba ťažko zranená, 3 osoby ľahko zranené, ostatné sú materiálne škody vo výške 32,0 tis.€

Príčiny DN : Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňujú výškové a smerové pomery.

Opatrenia navrhované

- Zabezpečovať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou dopravy

Termín realizácie- rok: priebežne

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL
v smere staničenia v km 457,000



Koniec úseku KNL
v smere staničenia v km 457,500

