

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC
BRATISLAVA

Pracovisko: Nitra

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

V ROKU 2009

Materiál predkladá: SSC IVSC Bratislava – detašované pracovisko Nitra

Meno: Ing. Vladimír Žiak

Kontakt: tel. 0911 897 463

E – mail: vladimir.ziak@ssc.sk

Kritické nehodové lokality v roku 2009

podľa ukazovateľa HHSNN

- **cesta I/65 v km 9,000 – 9,500 extravilán
kat. Kolíňany**
- **cesta I/65 v km 11,000 – 11,500 extravilán kat.
obce Jelenec**

Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 9,000 – 9,500 (Kritické nehodové miesto je v km 9,200- 9,300)

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra

Situačná mapa



▼ - KNL

Vykonané opatrenia: v roku 2009

V rámci údržby :

- obnovenie vodorovného dopravného značenia
- zníženie rýchlosti v križovatke

Vynaložené investičné náklady :

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne kat. Koliňany v priesečnej križovatke s cestou III/06433. Podľa štátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 15 372 vozidiel/24 hod., z toho 23 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu 8 DN, pri ktorých bola 1 smrteľná, 2 ťažko, 3 ľahko zranené osoby, ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej dopravy.

Navrhované opatrenia:

Úsek cesty nevykazuje žiadne závady v stavebno-technickom stave. V rámci údržby sa vykoná obnovenie vodorovného dopravného značenia.

V rámci prípravy je spracovaná DÚR bezpečnostné opatrenia na ceste I/65, rekonštrukcia križovatky Koliňany

Termín realizácie - rok 2010

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v protismere staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 11,000– 11,500

(Kritické nehodové miesto je v km 11,000 – 11,100)

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra

Situačná mapa



▼ - KNL

Vykonané opatrenia: v roku 2009

V rámci údržby :

- obnovenie vodorovného dopravného značenia

Vynaložené investičné náklady :

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne kat. obce Jelenec v priamom úseku. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 13 613 vozidiel/24 hod., z toho 22 % ťažkých vozidiel

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu 4 DN, pri ktorých bola 1 smrteľná 1 ťažko a 3 ľahko zranené osoby, ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej dopravy.

Navrhované opatrenia:

Úsek cesty nevykazuje žiadne závady v stavebno-technickom stave. V rámci údržby sa vykoná obnovenie vodorovného dopravného značenia.

Termín realizácie - rok 2010

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v protismere staničenia

