

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Rožňava

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Rožňava

Meno : Ing.Ján Demko

Kontakt : Tel. 058/ 7328115

E – mail: jan.demko@ssc.sk

PRACOVISKO: Rožňava

Kritické nehodové lokality

podľa ukazovateľa HHSNN

- I/50 v km 362,100 – 362,400, intravilán obce Plešivec smerom na Rožňavu
- I/50 v km 365,600 – 365,950, extravilán obce Vidová – vjazd do obce, **OKNL**

Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 362,100 – 362,400

Kritické nehodové miesto je v km 362,100 – 362,100

Investor: IVSC Košice, vysunuté pracovisko Rožňava

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2009, obnova VDZ a čistenie vozovky po zime.

Vynaložené finančné náklady: 300 EUR

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne obce Plešivec pri vychádzaní na Rožňavu. Úsek je mierne ľavotočivý navádzajúci k zvýšenej rýchlosti, končí križovatkou na železničnú stanicu, kde dochádza ku kolíziám. Podľa celoštátneho sčítania dopravy intenzita dopravy v úseku bola 6 601 vozidiel za 24 hodín, z toho 26 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu dve dopravné nehody pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 ťažko zranená a 1 ľahko zranená, materiálne škody sú 8 tis.EUR. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. Úsek je mierne ľavotočivý končí križovatkou na železničnú stanicu.

Navrhované opatrenia : častejšia kontrola dopravnou políciou.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady : nie sú




Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 365,600- 365,950

Kritické nehodové miesto je v km 365,800 – 365,900

Investor: IVSC .Košice, vysunutú pracovisko Rožňava

Situačná mapa



 - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Vidová v smere od Plešivca na Rožňavu. Úsek v smere staničenia s ľavotočivou zákrutou na jej konci prechádza cez most. Možnosť tvorenia námrazy. Podľa celoštátneho sčítania dopravy intenzita dopravy v úseku bola 6 601 vozidiel za 24 hodín, z toho 26 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2009 spolu 4 DN pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 3 ťažko zranené a 4 ľahko zranené osoby, materiálne škody sú 13,3 tis.EUR. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje rýchlosť vozidiel, pretože je tam dlhý priamy úsek a končí ľavotočivou zákrutou prejazdom mostu.

Vykonané opatrenia : v roku 2009, obnova VDZ a čistenie vozovky po zime.

Vynaložené finančné náklady: 500 EUR

Navrhované opatrenia :Obnova krytu vozovky resp. zdršňujúci koberec.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady : 100 tis. EUR

