

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno : Ing. Eugen Šnejdr

Kontakt : Tel. 041/507 46 21

E – mail eugen.snejdr@ssc.sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko : Žilina

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Žilina

Meno : Anna Hýľlová

Kontakt : Tel. 041/507 46 46

E – mail: anna.hyllova@ssc.sk

PRACOVISKO : Žilina

Kritické nehodové lokality v roku 2009


podľa ukazovateľa HN


- **cesta I/18** v km 453,500 – 453,950 intravilán obce Strážov

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 453,500 – 453,950

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Žilina

Situačná mapa



 - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne obce Strážov. Začiatok KNL je pri vstupe do mesta Žilina, úsek zahŕňa dopr. napojenie k ČS Shell, most cez Rajčanku a svetelnú križovatku cesty I/18 a MK Priemyselná.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 24 611 vozidiel za 24 hod., z toho 26 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2009 14 DN, pri ktorých boli 0 osoby ťažko zranené, 1 osoba ľahko zranená, ostatné sú materiállové škody vo výške 62,5 tis. €. Príčiny DN : Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku negatívne ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky nové usporiadanie svetelnej križovatky na ul. Priemyselná, kde ešte nedošlo k spusteniu svetelného signalizačného zariadenia.

Vykonané opatrenia : v roku 2009 - obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady: 10 tis. €

Navrhované opatrenia :

Obnova VDZ

Termín realizácie: 5/2010

Predpokladané investičné náklady : 10 tis. €

