

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC
ŽILINA**

Pracovisko: Dolný Kubín

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2010**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá: SSC IVSC Žilina – pracovisko Dolný Kubín

Meno: Ing. Dluhošová

Kontakt: Tel. 043/5823001

E - mail maria.dlugosova@ssc.sk

PRACOVISKO: DOLNÝ KUBÍN

Kritické nehodové lokality

podľa ukazovateľa HHSNN

- I/59 v km 99,350 – 99,600, extravilán Nižná

Kritická nehodová lokalita na ceste I/59 v km 99,350 – 99,600

Kritické nehodové miesto je v km 99,600 – 99,600

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Dolný Kubín

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita sa nachádza v extraviláne medzi obcami Nižná a Tvrdošín. Smerové vedenie trasy začína miernym oblúkom vľavo, pokračuje priamou a končí pravým oblúkom. Výškové vedenie – klesanie do 3%. V úseku sa nenachádzajú križovatky ani pevné prekážky v blízkosti cesty. Povrch vozovky je vyhovujúci.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 11 757 vozidiel/24 hod., z toho 2 879 ťažkých vozidiel t.j. 24 %.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2010 spolu 3 DN, pri ktorých bola 1osoba usmrtená a 2osoby ľahko zranené, ostatné sú materiálne škody.

Príčiny DN:

- Nesprávny spôsob jazdy
- Porušenie pravidiel pri preprave nákladu
- Porušenie povinnosti vodiča

Vykonané opatrenia :

- Obnova vodorovného DZ

Vynaložené finančné náklady: cca 400 eur

Navrhované opatrenia :

- Obnova vodorovného DZ
- Zriadenie ZDZ – 6 ks Z3b na žltozelenom fluoereskujúcom podklade

Termín realizácie: 2011

Predpokladané investičné náklady : 2060 eur

Začiatok KNL

Koniec KNL

