

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC BRATISLAVA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2010**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava

Meno : Ján Demo

Kontakt : Tel. 035/6407225

E- mail: jan.demo@ssc.sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC BRATISLAVA

Pracovisko : Nové Zámky

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2010**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava – pracovisko Nové Zámky

Meno : Ján Demo

Kontakt : Tel. 035/ 6407225

E – mail: jan.demo@ssc.sk

PRACOVISKO: NOVÉ ZÁMKY

Kritické nehodové lokality

podľa ukazovateľa HHSNN


- I/64 v km 40,090 – 40,250, pri križovatke I/64 a II/580 ,extravilán pri meste Šurany
- I/75 v km 42,460 križovatka ciest č. I/75 a II/580 a III/06422, extravilán Čiky
- I/75 v km 55,200 , extravilán za Novými Zámkami v smere na Dvory nad Žitavou.

Kritická nehodová lokalita na ceste I/64 v km 40,090 – 40,250

Kritické nehodové miesto je v km 40,090

Investor: IVSC Bratislava, vysunuté pracovisko Nové Zámky.

Situačná mapa



Miestopis a okolie: Úsek sa nachádza tesne pri vstupe do križovatky ciest I/64 a II/580, zo smeru od Nitre. Je to úsek so štvoramennou prie sečnou križovatkou s veľkou intenzitou dopravy v smere Nové Zámky, Nitra a Šurany.

Príčiny dopravných nehôd : Neprimeraná rýchlosť, nedanie prednosti v jazde, nedodržanie základných povinností vodiča. V tomto úseku sa stali v r. 2010 tri dopravné nehody, pričom pri jednej dopravnej nehode 4 osoby zahynuli a 1 sa ťažko zranila. Pri ostatných DN vznikli materiálne škody.

- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : Pred križovatkou boli osadené zvislé dopravné značky so zvýrazneným zelenožltým pozadím. Na zvýraznenie jazdných pruhov boli osadené reflexné oká.

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia : Križovatka má byť prestavaná na kruhovú.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :




Kritická nehodová lokalita na ceste I/75 v km 42,460

Kritické nehodové miesto je v km 42,460

Investor: IVSC Bratislava, vysunuté pracovisko Nové Zámky.

Situačná mapa



Miestopis a okolie: Jedná sa o križovatku ciest č. I/75 a II/580 a III/06422, s hlavným dopravným zaťažením v smere Nové Zámky a Šaľa.

Príčiny dopravných nehôd : Neprimeraná rýchlosť, nedanie prednosti v jazde, nedodržanie základných povinností vodiča. V tejto križovatke sa stali v r. 2010 dve dopravné nehody, s jedným smrteľným zranením a tromi ľahkými zraneniami a materiálnymi škodami.

- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : Obnovené vodorovné dopravné značenie.

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia : Križovatka má byť prestavaná na kruhovú.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :




Kritická nehodová lokalita na ceste I/75 v km 55,200

Kritické nehodové miesto je v km 55,200

Investor: IVSC Bratislava, vysunuté pracovisko Nové Zámky.

Situačná mapa



Miestopis a okolie: Jedná sa o úsek cesty č. I/75 v extraviľane, medzi Novými Zámkami a Dvormi nad Žitavou. Úsek je výrazne dopravne zaťažovaný.

Príčiny dopravných nehôd : Neprimeraná rýchlosť, nesprávne predchádzanie, nedodržanie základných povinností vodiča. Na tomto úseku sa v r. 2010 stala jedna dopravná nehoda, pri ktorej bola jedna osoba usmrtená a dve ľahko zranené.

- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : Obnovené vodorovné dopravné značenie.

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia : Žiadne.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :



