

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko: Považská Bystrica

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2010**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Považská Bystrica

Meno : Ing. Milan Kozák

Kontakt : Tel. 042/432 60 86, 0903 903 506

E – mail: milan.kozak@ssc.sk

PRACOVISKO: POVAŽSKÁ BYSTRICA

Kritické nehodové lokality


podľa ukazovateľa HHSNN

- I/49 v km 58,600 – 58,600, zákruta v obci Dohňany, intravilán obce Dohňany
- I/49 v km 62,700 – 63,050, OK Lidl Pú – križ. MK fut. štadion Pú, intravilán mesta Púchov

Kritická nehodová lokalita na ceste I/49 v km 58,600 – 58,600

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Považská Bystrica

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Vykonalé opatrenia :

V rámci údržby;

- obnova VDZ a ZDZ

Vynaložené finančné náklady : cca 1 tis. Eur

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne obce Dohňany v ľavotočivej zákrute úseku cesty I/49 cca 150m pred pravostrannou križovatkou s MK. Miesto nie je prehľadné, max. rýchlosť vozidiel je 50 km/hod. Úsek je obojstranne vyznačený DZ - V1a, P8, B29a, IP6. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 5 679 vozidiel/24 hod., z toho 936 - 16 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2010 spolu 1 DN, pri ktorých bola 1os. usmrtená, ostatné sú materiálne škody 11,0 tis. Eur.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, rýchlosť jazdy, predbiehanie. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje rýchlosť vozidiel.

Navrhované opatrenia:

- ZDZ, VDZ – obnova dopravného značenia
- V minulosti úsek nebol KNL
- Dopravné kontroly a prevencia zo strany polície

Termín realizácie : R 2011

Predpokladané finančné náklady: cca 1 tis. Eur

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia




Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/49 v km 62,700 – 63,050

Kritické nehodové miesto je v km 62,950 – 63,050, Púchov

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Považská Bystrica

Situačná mapa



Miestopis a okolie :

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Púchov v priamom úseku cesty I/49. Nehodová lokalita je charakterizovaná tromi križovatkami – okružná križ. Lidl a 2 pravostranné križ. s MK (bus nástupište a štadión). Úsek je vyznačený z oboch strán DZ P8+P13, B29a, B27a, IP6. Predmetný úsek cesty je prehľadný, max. rýchlosť vozidiel je 50 km/hod. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 5 823 vozidiel/24 hod., z toho 980 - 16 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2010 spolu 3 DN, pri ktorých boli 1 os. usmrtená, 1 os. ťažko zranená, ostatné sú materiálne škody 4,5 tis. Eur.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, rýchlosť jazdy, predbiehanie, nedanie prednosti v jazde. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje rýchlosť vozidiel, ktorá je značne vysoká, aj keď je obmedzená DZ.

Vykonalé opatrenia:

- V rámci BÚ – obnova VDZ, oprava ZDZ

Vynaložené investičné náklady :

cca 4 tis. Eur

Navrhované opatrenia:

- ZDZ, VDZ – obnova dopravného značenia
- V úseku zmena DZ – z V2a na V1a
- Zo smeru MK doplnenie DZ – P2, V5c
- V minulosti úsek nebol KNL
- Okamžité odstránenie reklamných zariadení v nehodovej lokalite
- Dopravné kontroly a prevencia zo strany polície

Termín realizácie : R 2011

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia

