

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Rožňava

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2010**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Rožňava

Meno : Ing. Ján Demko

kontakt : Tel. 058/7328115

E – mail: jan.demko@ssc.sk

PRACOVISKO : ROŽŇAVA

Kritické nehodové lokality v roku 2010

podľa ukazovateľa HN


- **cesta I/50** v km 357,600 – 358,060 extravilán medzi obcami Bohúňovo a Plešivec

Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 357,600 – 358,060

Kritické nehodové miesto je v km 358,000 – 358,060

Investor: IVSC Košice, vysunuté pracovisko Rožňava

Situačná mapa



 - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne za obcou Bohúňovo v smere staničenia. Ide o úsek št. cesty I/50 s medzinárodným významom. Jedná sa o pravotočivú zákrutu s odbočkou na cestu III. triedy smer Gemerská Hôrka. Intenzita dopravy podľa posledného sčítania je 6297 vozidiel / 24 hod. z toho 28% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2010 spolu 7 DN, pri ktorých došlo k 2 ťažkým, 4 ľahkým zraneniam a k materiálnym škodám v hodnote 32,7 tis. €. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej dopravy.

Vykonané opatrenia : Nová obrusná vrstva v roku 2009.

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia : Reflexné ZDZ

Termín realizácie: 2011

Predpokladané investičné náklady : 1000 EUR

