

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC BRATISLAVA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2010**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava

Meno : Miroslav Lamanec

Kontakt : Tel. 0903 650 471

E – mail miroslav.lamanec@ssc.sk

PRACOVISKO SENICA

Kritické nehodové lokality v roku 2010

podľa ukazovateľa **HHSNN**

- **cesta I/2** v km 7,300 – 7,370 extravilán, medzi obcami Kopčany - Gbely
- **cesta I/2** v km 19,150 – 19,150 extravilán, medzi obcami Brodské - Kúty
- **cesta I/51** v km 83,100 – 83,100 extravilán, medzi obcami Senica - Rohov


Kritická nehodová lokalita (**HHSNN**)

km 7,300 – 7,370

I/2 extravilán, medzi obcami Kopčany - Gbely

Kritická nehodová lokalita na ceste č. I/2 v km 7,300 – 7,370

Prehľadná situácia



▼ - KNL

Miestopis a okolie:

Lokalita sa nachádza na ceste I/2 medzi obcami Kopčany a križovatkou s cestou III/500001 k obci Gbely. Nehodová lokalita sa nachádza na rovnom úseku.

Príčiny dopravných nehôd:

Nehodová lokalita je zapríčinená nedbalosťou vodičov. Ďalšie následky dopravných nehôd osobných automobilov boli z dôvodu neprispôsobeniu jazdy povahe vozovky. Boli tu spôsobené škody v hodnote 15 300 Euro.

Opatrenia vykonané : v roku 2010

- V rámci bežnej údržby obnova VDZ, a vykonanie zálievky trhlín pružnou asfaltovou zálievkou.
- Vynaložené náklady bežnou údržbou: 2 500 eur.

Vynaložené investičné náklady : /

Opatrenia navrhované

V rámci bežnej údržby obnova VDZ a vykonanie pružnej asfaltovej zálievky na nových trhlinách cesty.

Termín realizácie- rok: 2011

Predpokladané investičné náklady: /




Kritická nehodová lokalita (**HHSNN**)

km 19,150 – 19,150

I/2 extravilán, medzi obcami Brodské - Kúty

Kritická nehodová lokalita na ceste č. I/2 v km 19,150 – 19,150

Prehľadná situácia



▼ - KNL

Miestopis a okolie:

Lokalita sa nachádza na ceste I/2 medzi obcami Brodské - Kúty. Nehodová lokalita sa nachádza na rovnom úseku.

Príčiny dopravných nehôd:

Nehodová lokalita je zapríčinená nedbalosťou vodičov. Ďalšie následky dopravných nehôd osobných automobilov boli z dôvodu neprispôsobeniu jazdy povahe vozovky. Boli tu spôsobené škody v hodnote 8 000 Euro.

Opatrenia vykonané : v roku 2010

- V rámci bežnej údržby obnova VDZ, vyspravenie novovznikajúcich výtlkov.
- Vynaložené náklady 2000 eur.
- **Vynaložené investičné náklady :** /

Opatrenia navrhované

V rámci bežnej údržby obnova VDZ a opraviť novo vzniknuté výtlky.

Termín realizácie- rok: 2011

Predpokladané investičné náklady: /



Kritická nehodová lokalita (**HHSNN**)

km 83,100 – 83,100

I/51 extravilán, medzi obcami Senica - Rohov

Kritická nehodová lokalita na ceste č. I/51 v km 83,100 – 83,100

Prehľadná situácia



▼ - KNL

Miestopis a okolie:

Lokalita sa nachádza na ceste I/51 medzi obcami Senica a križovatkou s cestou III/051011 na obec Rohov. Nehodová lokalita sa nachádza na rovnom úseku.

Príčiny dopravných nehôd:

Nehodová lokalita je zapríčinená nedbalosťou vodičov. Ďalšie následky dopravných nehôd osobných automobilov boli z dôvodu neprispôsobeniu jazdy povahe vozovky. Boli tu spôsobené škody v hodnote 5 000 Euro.

Opatrenia vykonané : v roku 2010

- Obnova VDZ, Oprava vznikajúcich výtlkov, vykonaním vysprávok.
- Vynaložené náklady bežnou údržbou: 15 000 eur
- Vynaložené investičné náklady : /

Opatrenia navrhované

V rámci bežnej údržby obnova VDZ a opraviť novo vzniknuté výtlky.

Termín realizácie- rok: 2011

Predpokladané investičné náklady: /

