


Pracovisko: Veľký Krtíš

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HHSNN

1. cesta I/75 (km 171,640 – 171,640)
Slovenské Kľačany – extravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/75 v km 171,640 – 171,640

Situácia



- KNL

Vykonané opatrenia

V rámci údržby :

- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, každoročne

Miestopis a okolie:

Kritická nehodová lokalita sa nachádza v mieste križovatky ciest I/75 a II/591. Úsek je dostatočne vyznačený vodorovným aj zvislým dopravným značením, rozhľadové pomery sú dobré, povrch vozovky vykazuje pozdĺžne a priečne nerovnosti bez výtlkov.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v tomto úseku bola 2792 vozidiel/24 h, z toho 12% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V roku 2010 sa stala v úseku jedna DN, pri ktorej bola jedna osoba usmrtená a jedna ťažko zranená.

Príčiny smrteľnej DN: Vodič NMV pri prejazde cez križovatku z cesty II/591 nerešpektoval dopravnú značku „Stoj! Daj prednosť v jazde“ pokračoval v jazde do križovatky, kde narazil do OMV pohybujúceho sa po hlavnej ceste. Smrteľné zranenia utrpel spolujazdec OMV.

Opatrenia navrhované

- Opraviť povrch vozovky.
- Úsek je dostatočne vyznačený zvislým a vodorovným dopravným značením, povrch vozovky kvalitný, k DN došlo zlyhaním ľudského faktora, vzhľadom na uvedené nie je potrebné prijať iné opatrenia

Kritické nehodové miesto



Dopravná nehoda

