

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Košice

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2011

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Košice

Meno : Vladimír Bodnár

Kontakt : Tel. 055/7277284

E – mail vladimir.bodnar@ssc.sk

PRACOVISKO KOŠICE

Kritické nehodové lokality v roku 2011

podľa ukazovateľa **HHSNN**


- **cesta I/68** v km 103,280 – 103,300 intravilán Budimír

Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 103,280 – 103,300

Kritické nehodové miesto je v km 103,280 – 103,300

Investor: IVSC Košice, vysunuté pracovisko Košice

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na rovnom, priamom a priehľadnom úseku cesty I/68 v intraviláne obce Budimír. Začiatok úseku sa nachádza za odbočkou na cestu III/06816 Družstevná pri Hornáde napojenie miestnej komunikácie na cestu I/68.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy úseku bola 7230 voz/24hod z toho 13% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2011 2 dopravné nehody, pri ktorých boli 4 smrteľné zranenia a 1 osoba ťažko zranená, materiálne škody sú vo výške 5,8 tis €. Príčinami vzniku dopravných nehôd sú porušenie povinnosti účastníkov v cestnej premávke – nepozornosť vodičov.

Vykonané opatrenia :

Na úseku bola zrealizovaná obnova krytu v r.2008

V rámci údržby obnova VZD a opravy zvislého značenia.

Vynaložené finančné náklady: 303 175,29 €

Navrhované opatrenia :

Zabezpečovať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou dopravy.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

