

Pracovisko: Lučenec


KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
podľa ukazovateľa HN

1. cesta I/75 (km 188,750 – 188,980)
Lučenec – extravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/75 v km 188,750 – 188,980

Kritické nehodové miesto km 188,750 – 188,800

Situácia



▲ - KNL, KNM

Vykonané opatrenia

- v roku 2011 obnova krytu vozovky v celom nehodovom úseku v rámci projektu OPD „Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v SR“

Miestopis a okolie:

Uvedený úsek sa nachádza na rovnom úseku cesty I/75 pred vstupom do mesta Lučenec v smere od Veľkého Krtíša. Povrch vozovky je v súčasnosti kvalitný – v celom úseku bol opravovaný v roku 2011.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v tomto úseku bola 15922 vozidiel/24 h, z toho 5% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2011 spolu 6 DN, z toho štyri v kritickom mieste. Jedna osoba usmrtená.

Príčiny DN: Vo všetkých prípadoch boli DN zavinené vodičom. 3x išlo o porušenie základných povinností vodiča – nevenovanie pozornosti, agresívna jazda.

2x nesprávny spôsob jazdy a 1x nebezpečné predchádzanie.

Smrteľná DN sa stala hneď po oprave krytu počas nočných hodín, kým ešte nebolo zrealizované vodorovné dopravné značenie.

Opatrenia navrhované

- Nie sú potrebné, úsek je prehľadný a povrch vozovky kvalitný.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Pohľad na KNL pred opravou krytu



Pohľad na KNL po oprave krytu v čase nehody

