

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko: Dolný Kubín

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY V ROKU 2012

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá: SSC IVSC Žilina

Meno: Ing. Zuzana Rudincová

Kontakt: Tel. 041/5074621

Pracovisko Dolný Kubín

Kritické nehodové lokality roku 2012


podľa ukazovateľa HHSNN

- cesta I/78 v km 20,000 – 20,500 extr. Oravská Jasenica
- cesta I/78 v km 37,555 – 38,000 intr. Oravská Polhora
- cesta I/59 v km 84,750 – 85,100 extr. Sedliacka Dubová
- cesta I/78 v km 12,800 – 13,300 Vasil'ov križovatka s ÚK

Kritická nehodová lokalita na ceste I/78 v km 20,000 – 20,500 Oravská Jasenica, extravilán

Investor: IVSC Žilina

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Vykonalé opatrenia :

Rok 2013

- veľkoplošná vysprávka km 19,280 – 20,290

Vynaložené finančné náklady: 96 488,00 Eur

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita sa nachádza v extraviláne v úseku medzi Or. Jasenicou a Námestovom. Cesta je vedená v priamej a v oblúku s obmedzeným predchádzaním vozidiel. Rozhľadové pomery sú vyhovujúce. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 7068 vozidiel/24 hod., z toho 15 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2012 3 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ľahko zranená, ostatné sú materiálne škody 8,0 tis. EUR.

Príčiny DN:

- Porušenie základných povinností

Navrhované opatrenia :

- nie sú




Kritická nehodová lokalita na ceste I/78 v km 37,550 – 38,000 Oravská Polhora, intravilán

Kritické nehodové miesto v km 37,950 – 38,000

Investor: IVSC Žilina

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :

Rok 2013

- veľkoplošná vysprávka km 33,750 – 38,560

Vynaložené finančné náklady: 101 072,00 Eur

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita sa nachádza v intraviláne obce Or. Polhora. Smerové vedenie trasy je priame s vyhovujúcim rozhľadom. Popri ceste vedie chodník, verejné osvetlenie. V úseku sa nachádzajú križovatky s ÚK a napojenia obytných domov, BUS zastávka. Časť cesty má opravený povrch a časť povrchu cesty nie je vyhovujúca.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 4121 vozidiel/24 hod., z toho 13% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2012 3 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ľahko zranená, ostatné sú materiálne škody 4,3 tis EUR..

Príčiny DN:

- Nesprávny spôsob jazdy, zvýšená intenzita pešej dopravy.

Navrhované opatrenia :

- oprava povrchu vozovky, prvky upokojenia dopravy

Termín realizácie: 2014-2020

Predpokladané investičné náklady :



Kritická nehodová lokalita na ceste I/59 v km 84,750 – 85,100 Sedliacka Dubová, extravilán

Kritické nehodové miesto v km 84,750 – 84,750

Investor: IVSC Žilina

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba

Vynaložené finančné náklady:

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita sa nachádza v extraviláne medzi križovatkou s R3 a obcou Sedl. Dubová. Cesta je dvojpruhová, vedená v oblúkoch s dobrým rozhľadom, bez zákazu predchádzania vozidiel. V okolí je stromoradie, križovania s ÚK, most č.085. Povrch vozovky nie je vyhovujúci.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 1508 vozidiel/24 hod., z toho 18% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2012 2 DN, pri ktorých bola 1osoba usmrtená, materiálne škody 11,20 tis. Eur.

Príčiny DN:


- Nesprávny spôsob jazdy.

Navrhované opatrenia :

- dobudovanie rýchlostnej cesty „R3“ – NDS a.s.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :




Kritická nehodová lokalita na ceste I/78 v km 12,800 – 13,300 Vasil'ov, križovatka s ÚK, extravilán

Kritické nehodové miesto v km 12,800 – 12,800

Investor: IVSC Žilina

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Vykonalé opatrenia :

- Obnova vodorovného DZ
- Osadenie ZDZ „IP 30a“

Vynaložené finančné náklady: 200 eur

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita sa nachádza v extraviláne pri obci Vasil'ov v úseku križovaní s ÚK. Smerové vedenie trasy je v priamej a v oblúku, s obmedzeným rozhľadom a obmedzeným predchádzaním vozidiel. Povrch vozovky nie je vyhovujúci.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 4436 vozidiel/24 hod., z toho 22% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2011 jedna DN, pri ktorej bola 1osoba usmrtená a 1osoba ľahko zranená, ostatné sú materiálne škody.

Príčiny DN:

- Nesprávne predchádzanie

Navrhované opatrenia :

- Obnova vodorovného DZ

Termín realizácie: 2012

Predpokladané investičné náklady :

