

Pracovisko: Žiar nad Hronom

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HN

1. cesta I/50 (km 210,800 – 211,250)
Žiar nad Hronom (LIDL) – intravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 210,800 – 211,250

Situácia



- KNL

Vykonané opatrenia

- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne

Miestopis a okolie:

Intravilán mesta Žiar nad Hronom, ul. SNP je dlhodobo najnevhodnejším úsekom v rámci DN okresu Žiar nad Hronom, pričom sa nehodové úseky mierne po ulici posúvajú. Prieťah mestom Žiar nad Hronom je kapacitne preťažený, s množstvom križoviek, pohybom chodcov, cyklistov, autobusov. Ide o úsek štvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikácie. V km 210,840 je priesečná svetelne riadená križovatka s MK – Chrátokova ulica (BILLA) a prístupovou komunikáciou na parkovisko PRIOR. V km 211,012 je priesečná, svetelne riadená križovatka s MK (PRIOR). Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 bola intenzita dopravy v tomto úseku 17053 vozidiel/24 h, z toho 13% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

Uvedená lokalita je opakovanou nehodovou lokalitou. Za rok 2012 bolo v úseku spolu 7 DN. Pri dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, dve osoby boli ťažko zranené a tri ľahko.

Príčiny DN: nesprávny spôsob jazdy, najmä nedodržanie bezpečnej vzdialenosti za vozidlom pred križovatkou, ohrozenie vodiča pri predchádzaní z pruhu do pruhu, náhle zníženie rýchlosti, brzdenie.

Opatrenia navrhované

- Realizácia bezpečnostných prvkov a obnova krytu v rámci projektu „Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Banskobystrickom regióne“

Termín realizácie: 2013

Predpokladané investičné náklady : 359 520 €

KNL - prieťah mestom Žiar nad Hronom

