

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko: Humenné

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2013**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice

Meno : Ing. Anton Klajban

Kontakt : Tel. 057/788 3370

E – mail anton.klajban@ssc.sk

PRACOVISKO : HUMENNÉ

Kritické nehodové lokality v roku 2013

podľa ukazovateľa HHSNN


- **cesta I/74** v km 32,900 – 33,000 intravilán mesta Snina

Kritická nehodová lokalita na ceste I/74 v km 32,900 – 33,000

(Kritické nehodové miesto je v km 32,900 – 33,000)

Investor: SSC IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa




Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Snina na ul. Stakčinská. Popri ceste po ľavej strane sa nachádza firma BEKY a.s. Snina. Úsek začína v mieste križovatky s miestnou komunikáciou a pokračuje ľavotočivou zákrutou v smere na obec Stakčín. Jednotlivé jazdné pruhy sú dostatočne široké. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 5 568 vozidiel/24 hod., z toho 7 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2013 2 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená, materiálne škody činili 2,7 tis.€.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, neprimeraná rýchlosť, nedanie prednosti v jazde. Zlyhal ľudský faktor. Vozovka úseku št. cesty je dostatočne široká (12 m) s dostatočným rozhľadom.



KNL

Vykonané opatrenia : V rámci údržby v rokoch 2013-2014

- Vodor. dopravné značenie – v reflexnej úprave

Vynaložené finančné náklady :

1 000.-EUR

Navrhované opatrenia:

- Obnova VDZ.

Termín realizácie : 05-06/2014

Predpokladané finančné náklady :

1 000.-EUR

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia

