

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2014**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno : Ing. Silvia Klopanová

Kontakt : tel. 0911 973 185

e- mail: silvia.klopanova@ssc.sk

PRACOVISKO: PRIEVIDZA

Kritické nehodové lokality v roku 2014


podľa ukazovateľa HHSNN

- I/50 v km 179,800- 180,000 extravilán obce Veľká Čausa

Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 179,800 – 180,000 extravilán obce Veľká Čausa

Investor: IVSC Žilina, detašované pracovisko Prievidza

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Veľká Čausa. Cesta je vedená v priamom úseku s vyhovujúcimi rozhládovými pomermi, rýchlosť v úseku nie je obmedzená dopravným značením.

Vozovka: rozpad povrchu vozovky, vyspravené výtlky, sieťové trhliny, pozdĺžne a mrazové trhliny. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 11 583 vozidiel/24 hod., z toho 16 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2014 dve dopravné nehody, pri ktorej bola 1 osoba smrteľne zranená, 2 osoby ťažko zranené a 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody sú vo výške 4 000 €.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky - nesprávny spôsob jazdy, nesprávne vchádzanie na cestu. V úseku je vpravo zriadený vjazd k reštauračnému zariadeniu a na vozovke je vyznačený ľavý odbočovací pruh.

Vykonané opatrenia :

V rámci investičnej akcie SSC v roku 2015:

- Prebieha realizácia stavby "Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Trenčianskom kraji"

Vynaložené finančné náklady: 34 789 203 Eur s DPH pre celú stavbu

Navrhované opatrenia :

Vid'. projektová dokumentácia:

"Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Trenčianskom kraji"

- I/50 Nováky- Handlová, mosty
- I/50 Nováky- Prievidza / Banská/
- I/50 Veľká Čausa- Handlová

začiatok v km 179,800 v smere stanič.



koniec v km 180,000 proti smeru stanič.

