

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2015**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Dolný Kubín

Meno : Ing. Ivan Dubovec

Kontakt : Tel. 043/5823001

E – mail ivan.dubovec@ssc.sk

PRACOVISKO : DOLNÝ KUBÍN

Kritické nehodové lokality v roku 2015

podľa ukazovateľa HHSNN


- cesta I/78 v km 19,000 – 19,480 extr. Ťapešovo a Oravská Jasenica

Kritická nehodová lokalita na ceste I/78 v km 19,000 – 19,480 Ľapešovo - Oravská Jasenica

Investor: IVSC Žilina

Situačná mapa



 - KNL

Miestopis a okolie:

Úsek sa nachádza v extraviláne obcí Ľapešovo a Oravská Jasenica. Cesta je vedená medzi dvoma križovatkami s cestou II/520 a III/2274 v miernom pravotočivom oblúku s vyhovujúcimi rozhľadovými pomermi.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 10158 vozidiel/24 hod., z toho 17 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V úseku boli v roku 2015 evidované 2 DN, pri kt. bola usmrtená 1 osoba a osem osoby ľahko zranené, materiálne škody 20,8 tis Eur .

Príčinou smrteľnej dopravnej nehody bolo nedanie prednosti v jazde. Príčinou dopravnej nehody s ľahkým zranením bolo porušenie základných povinností.

Vykonané opatrenia:

V rámci údržby v roku 2015:

- Obnova vodorovného DZ

Vynaložené finančné náklady : 1,34 €/m.

Navrhované opatrenia :

- Obnova vodorovného DZ
- Modernizácia bezpečnostného zariadenia

