

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Prešov

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2015**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Prešov

Meno : Marián Smetanka, Emil Bzdil

Kontakt : Tel. 051 7733824

E – mail: marian.smetanka@ssc

E – mail: emil.bzdil@ssc.sk

PRACOVISKO: PREŠOV

Kritické nehodové lokality v roku 2015

podľa ukazovateľa HHSNN


- **cesta I/68** v km 44,010 – 44,010 na horskom masíve Pusté Pole pri vjazde a výjazde na parkovisko vľavo
- **cesta I/68** v km 54,820 – 55,150, na rozhraní intravilánu a extravilánu obce Červenica pri Sabinove v blízkosti vjazdu a výjazdu z čerpaciej stanice vľavo
- **cesta I/68** v km 62,000 – 62,160 intravilán mesta Sabinov, 160 m pred svetelnou križovatkou III/5439 (od 1.5.2015 cesta III/3177) Ražňany vpravo
- **cesta I/68** (od 1.8.2015 cesta I/20) v km 102,040 – 102,040 hranica okresu Prešov/Košice pred vyústením cesty III/0689 (od 1.5.2015 cesta III/3336) Ploské vľavo
- **cesta I/18** v km 671,600 – 671,600 medzi obcami Bertotovce a Chminianska Nová Ves, 600 m za mostom č. 18 - 437

Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 44,010 – 44,010

(Kritické nehodové miesto je v km 44,010 – 44,010)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v extraviláne horského masívu Pusté Pole pri vjazde a výjazde na parkovisko vľavo. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 5058 vozidiel/24 hod., z toho 13% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola v roku 2015 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená, ostatné sú materiálne škody vo výške 7,0 tis. €.

Príčiny DN: nedodržanie povolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky hlavne za nepriaznivého počasia. Nedostatočné smerové, výškové a šírkové usporiadanie vozovky.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ
- v roku 2014 bola v tomto úseku vykonaná výmena obrusnej vrstvy vozovky

Vynaložené finančné náklady: 1,2 tis. €

Navrhované opatrenia :

Rekonštrukcia uvedeného úseku cesty

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok KNL km 44,010

Koniec KNL 44,010




Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 54,820 – 55,150

(Kritické nehodové miesto je v km 54,820 – 55,150)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 na rozhraní intravilánu a extravilánu obce Červenica pri Sabinove v blízkosti vjazdu a výjazdu na čerpaciu stanicu. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 8494 vozidiel/24 hod., z toho 13 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2015 2 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 1 osoba bola zranená ľahko, ostatné sú materiálne škody vo výške 10,5 tis. €.

Príčiny DN: Nadmerne zvýšená intenzita dopravy hlavne v špičkových hodinách nedodržanie povolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ
- v roku 2014 bola v tomto úseku vykonaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, mikrokoberec

Vynaložené finančné náklady: 1,8 tis. €

Navrhované opatrenia :

Rekonštrukcia uvedeného úseku vozovky

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok KNL km 54,820

Koniec KNL 55,150




Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 62,000 – 62,160

(Kritické nehodové miesto je v km 62,000 – 62,160)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne mesta Sabinov na dvojpruhovej jednosmernej ceste 160 m pred vyústením cesty III/5439 Ražňany vpravo. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 11 904 vozidiel/24 hod., z toho 12% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2015 4 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 5 osôb bolo zranených ľahko, ostatné sú materiálne škody vo výške 7,4 tis. €.

Príčiny DN: Nadmerne zvýšená intenzita dopravy hlavne v špičkových hodinách, nedodržanie rýchlosti nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ
- v roku 2010 bola v tomto úseku vykonaná výmena obrusnej vrstvy vozovky

Vynaložené finančné náklady: 1,6 tis. €

Navrhované opatrenia :

Vylúčenie nadmernej ťažkej dopravy z centra mesta Sabinov

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok KNL km 62,000

Koniec KNL 62,160




Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 102,040 – 102,040

(Kritické nehodové miesto je v km 102,040 – 102,040)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 Prešov a Košice pri vyústení cesty III/0689 Ploské vľavo.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 4384 vozidiel/24 hod., z toho 12% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola v roku 2015 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená, ostatné sú materiálne škody vo výške 0,4 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky, strata drsnosti obrusnej vrstvy vozovky, nedostatočné smerové a šírkové usporiadanie.

Vykonané opatrenia :

V rámci bežnej údržby

- obnova VDZ

- lokálne výspravky

Vynaložené finančné náklady:

V tomto úseku cesty neboli vynaložené žiadne náklady na stavebné alebo rekonštrukčné úpravy.

Navrhované opatrenia :

Obnova živičného krytu vozovky

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok KNL km 102,040



Koniec KNL 102,040




Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 671,600 – 671,600

(Kritické nehodové miesto je v km 671,600 – 671,600)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/18 medzi obcami Bertotovce a Chminianska Nová Ves, 600 m za mostom č. 18 – 437.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 (údaje za r.2016) intenzita dopravy v úseku bola 3101 vozidiel/24 hod., z toho 14% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola v roku 2015 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená, ostatné sú materiálne škody vo výške 8,0 tis. €.

Príčiny DN: Nadmerne zvýšená intenzita dopravy hlavne v špičkových hodinách, nedodržanie rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Obnova obrusnej vrstvy vozovky

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 671,600

Koniec KNL 671,600

