

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Humenné

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2016**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Humenné

Meno : Ing. Anton Klajban

Kontakt : Tel. 057/788 3370

E – mail anton.klajban@ssc.sk

Pracovisko : Humenné

Kritické nehodové lokality v roku 2016

podľa ukazovateľa HHSNN



- **cesta I/74** v km 13,600 – 13,600, extravilán medzi obcami Humenné – Hažín nad Cirochou
- **cesta I/74** v km 33,960 – 33,960, intravilán na konci mesta Snina

Kritická nehodová lokalita na ceste I/74 v km 13,600 – 13,600

(Kritické nehodové miesto je v km 13,600 – 13,600)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



KNL

Vykonané opatrenia:

Doplnenie dopravného značenia V1a a B29a

Vynaložené finančné náklady:

Miestopis a okolie:

Kritické nehodové miesto sa nachádza v extraviláne medzi obcami Humenné – Hažín nad Cirochou. Jedná sa o priamy úsek, za miestom nehody prechádza do ľavotočivej zákruty. Jednotlivé jazdné pruhy sú dostatočne široké.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 6666 vozidiel/24 hod., z toho 11% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bola v roku 2016 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba smrteľne zranená a 2 osoba ťažko zranené. Materiálne škody činili 4,8 tis. €.

Príčiny: porušenie § 4 zákona 8/2009 Z.z, porušenie základných povinností vodiča - nesprávne predbiehanie. Stav povrchu cesty a stav dopravného značenia bez nedostatkov. Kvalita povrchu vozovky dobrá. V úseku je obojstranne povolená rýchlosť 90 km/h.

Navrhované opatrenia :

- zvýšený počet kontrol na predmetnom úseku so zameraním na dodržiavanie § 15 a 16 Zákona 8/2009Z.z

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL proti smeru staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/74 v km 33,960 – 33,960

(Kritické nehodové miesto je v km 33,960 – 33,960)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne na konci mesta Snina na ul. Stakčinská v pravotočivej zákrute za mostným objektom č.74-027. Jednotlivé jazdné pruhy sú dostatočne široké. Popri ceste po ľavej strane sa nachádza firma Stavomont spol. s r.o. Snina.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 5233 vozidiel/24 hod., z toho 9% ťažkých vozidiel.


Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bola za rok 2016 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená.

Materiálne škody činili 0,5 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky.

Usmrtený chodec kráčal po vozovke v neskorých nočných hodinách bez reflexných prvkov pod vplyvom alkoholu.



KNL

Vykonané opatrenia :

Doplnenie dopravného značenia V1a a B29a

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

- zvýšený počet kontrol na predmetnom úseku so zameraním na dodržiavanie § 15 a 16 Zákona 8/2009 Z.z.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL proti smeru staničenia

