

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2016**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno :

Kontakt :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko : Martin

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2016**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Martin

Meno : Ing. Jozef Paur,

Kontakt : 043/4132192

E – mail: jozef.paur@ssc.sk

PRACOVISKO : Martin

Kritické nehodové lokality v roku 2016

podľa ukazovateľa HHSNN

- **cesta I/18** v km 475,490 – 475,600 extravilán mesta Vrútky
- **cesta I/65** v km 133,100 – 133,500 extravilán obce Košťany nad Turcom

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 475,490 – 475,600

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Martin

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2016

- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne mesta Vrútky. Začiatok KNL je za vjazdom do lomu Dubna Skala. Koniec úseku KNL sa nachádza pred výjazdom na diaľnicu D1 Dubna Skala - Turany. Intenzita dopravy je vysoká so značným podielom nákladnej ťažkej dopravy

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 26831 vozidiel za 24 hod., z toho 25,75 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2016 5 DN, pri ktorých bola 1 osoba smrteľne zranená a 4 osoby ľahko zranené ostatné sú materiálové škody vo výške 40,0 tis. €.

Príčiny DN : Úsek cesty je dopravou vysoko frekventovaný a v danom úseku je situovaný výjazd a zjazd na a z D1 kde dochádza k nedodržiavaniu povolenej rýchlosti a k porušovaniu pravidiel cestnej premávky.

Navrhované opatrenia : 2017

- NDS má v danom úseku naplánované rozšírenie štátnej cesty I/18

Termín realizácie:

-

Predpokladané investičné náklady :

-



Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 133,100 – 133,500

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Martin

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2016

- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Košťany nad Turcom.

Začiatok KNL je pri ČSPH OMV Košťany nad Turcom smer Martin. Koniec úseku KNL sa nachádza pred križ. ciest I/65 a 65D. Intenzita dopravy je vysoká so značným podielom nákladnej ťažkej dopravy

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 18874 vozidiel za 24 hod., z toho 17,94 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2016 3 DN, pri ktorej bola 1 osoba smrteľne zranená a ostatné sú materiálové škody vo výške 28,6 tis. €.

Príčiny DN : Úsek cesty je dopravou vysoko frekventovaný a dochádza k nedodržiavaniu povolenej rýchlosti a k porušovaniu pravidiel cestnej premávky.

Navrhované opatrenia : 2017

- obnova VDZ,

Termín realizácie:

- 8/2017

Predpokladané investičné náklady :

- 5 tis. €

