

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Stará Ľubovňa

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2016**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Stará Ľubovňa

Meno : Slavomír Jančíšin

Kontakt : Tel. 0902 892 041

E – mail: slavomir.jancisin@ssc.sk

PRACOVISKO: STARÁ ĽUBOVŇA

Kritické nehodové lokality v roku 2016

podľa ukazovateľa HN


- **cesta I/77** v km 17,200 – 17,200, extravilán obce Nižné Ružbachy
- **cesta I/77** v km 8,190 – 8,690, extravilán obce Podolíneč

Kritická nehodová lokalita na ceste I/77 v km 17,200 – 17,200

(Kritické nehodové miesto je v km 17,200 - 17,200)

Investor: IVSC Košice , detašované pracovisko Stará Ľubovňa

Situačná mapa



 - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

Extravilán obce Nižné Ružbachy.

Nehodový úsek sa nachádza v klesaní so sklonom 6% v ľavotočivej zákrute s polomerom 50 m, šírka cesty v NL je 7,5 m medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 5495 vozidiel/24hod. z toho 10% ťažkých vozidiel.

I/77 nespĺňa smerové, šírkové a výškové usporiadanie podľa platných noriem a predpisov.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2016 spolu 7 DN, pri ktorých bolo 6 osôb ľahko a 2 osoby ťažko zranené.

Materiálne škody činili 37,6 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, neprispôsobenie jazdy svojim schopnostiam, nesprávny spôsob jazdy (jazda v protismere).

Vykonané opatrenia:

Bežná údržba – obnova VDZ, v minulosti dopravným značením znížená maximálna povolená rýchlosť na 50 km/hod. Doplnené VDZ V16 optická psychologická brzda.

Vynaložené finančné náklady: 2.000,- €

Navrhované opatrenia :

V danom úseku je plánovaný zdrsnujúci protišmykový náter červenej farby – TYREGRIP.

Termín realizácie: 2017

Predpokladané investičné náklady:

V smere staničenia



Proti smeru staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/77 v km 8,190 – 8,690

(Kritické nehodové miesto je v km 8,190 - 8,690)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Stará Ľubovňa

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

Extravilán obce Podolínec.

Nehodový úsek sa nachádza v zvlnenom teréne, v úseku sa striedajú pravotočivé aj ľavotočivé zákruty, šírka cesty v NL je 7,5m úsek sa nachádza medzi obcami Bušovce a Podolínec.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 5515 vozidiel/24hod., z toho 15% ťažkých vozidiel.

I/77 nespĺňa smerové, šírkové a výškové usporiadanie podľa platných noriem a predpisov.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2016 spolu 7 DN, pri ktorých boli 2 osoby ľahko zranené.

Materiálne škody činili 15,1 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti, neprispôsobenie jazdy svojím schopnostiam, nesprávny spôsob jazdy (jazda v protismere)

Vykonané opatrenia:

Bežná údržba – obnova VDZ, v decembri 2016 boli na úseku vyrúbané stromy a náletové dreviny v celom úseku, ktoré bránili rozhľadovým pomerom.

Vynaložené finančné náklady: 2.500,- €

Navrhované opatrenia :

Doplnenie zvodidiel po pravej strane v smere staničenia – svah s výškou od 2 – 6 m.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady: 25.000,- €

V smere staničenia – začiatok úseku



Proti smeru staničenia – koniec úseku

