

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko : Liptovský Mikuláš

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2018**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Liptovský Mikuláš

Meno : Ing. Lenka Miková

Kontakt : Tel. 044/5521972

E – mail: lenka.mikova@ssc.sk

PRACOVISKO: Liptovský Mikuláš

Kritické nehodové lokality v roku 2018

podľa ukazovateľa HHSNN

- št. cesta I/18 v km 521,00 – km 521,00; Ružomberok (intravilán)
- št. cesta I/18 v km 550,040 – km 550,450; Liptovský Mikuláš (intravilán)
- št. cesta I/59E77 v km 44,400 – km 44,600; Ružomberok (extravilán)
- št. cesta I/59E77 v km 32,500 – km 32,700; Liptovská Lužná (extravilán)
- št. cesta I/59E77 v km 33,600 – km 34,000; Liptovská Lužná (extravilán)

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18E50 v km 521,00 – km 521,00

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Liptovský Mikuláš

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Ružomberok. Nehodový úsek je v rovnom úseku cesty za svetelne riadenou križovatkou ciest I/59E77 a I/18E50 a účelovej komunikácie do areálu Mondi SCP. Pozdĺž cesty vpravo sa nachádzajú bytové domy, garáže a vľavo výrobný areál spoločnosti Mondi SCP. V úseku je rýchlosť 70 km/hod. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 24269voz./24 hod., z toho 16,75 %

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2018 evidované 2 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená. Spôsobené materiálne škody boli 6000,00 EUR. Príčina DN: porušenie osobitných ustanovení o chodcoch

Vykonané opatrenia :

lokálne opravy povrchu, obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

obnova povrchu vozovky, obnova VDZ

Termín realizácie: 2018-2023

Predpokladané investičné náklady :

km 521,00 (začiatok KNL v smere staničenia)


km 521,00 (koniec KNL v protismere staničenia)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 550,040 – km 550,450

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Liptovský Mikuláš

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :

obnova VDZ, lokálne opravy povrchu

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš. Nehodový úsek je za priesečnou svetelne riadenou križovatkou cesty I/18 a MK J. Jánošku a MK Kpt. Nálepku V predmetnom úseku cesty sú vybudované ostrovčeky ako prvok ukludnenia dopravy. Ostrovčeky tvoria aj ochrannú funkciu pre odbočenie vľavo a pre priechody pre chodcov. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 17901voz./24 hod., z toho 9,78 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2018 evidovaných 6 DN, z ktorých 1 DN s usmrtením 2 osôb.

Pri ostatných DN bola 1 osoba ľahko zranená a spôsobené materiálne škody v hodnote 60200 EUR. Príčinami smrteľnej dopravnej nehody boli: neprispôsobenie jazdy svojim schopnostiam, porušenie povinností účastníkov cestnej premávky a neodvolená rýchlosť.

Navrhované opatrenia :

obnova VDZ, lokálne opravy povrchu

Termín realizácie: 2018-2023

Predpokladané investičné náklady :

km 550,040 (začiatok KNL v smere staničenia)


km 550,450 (koniec KNL v protismere staničenia)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/59E77 v km 44,400 – km 44,600

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Liptovský Mikuláš

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne mesta Ružomberok. Nehodový úsek je v rovnom úseku cesty, začína za miernou pravotočivou zákrutou a končí rovným úsekom. V okolí cesty sa nachádzajú lúky, lesy, pasienky a rybníky na chov rýb. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 9704voz./24 hod., z toho 16,57 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2018 evidované 2 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 ťažko zranená a 1 osoba ľahko zranená. Spôsobené materiálne škody boli v sume 11200,00 EUR. V prípade smrteľnej dopravnej nehody, príčinou DN bola zrážka s lesnou zverou (medveď).

Vykonané opatrenia :

obnova VDZ
lokálne opravy povrchu

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

obnova VDZ

Termín realizácie: 2018-2023

Predpokladané investičné náklady :

km 44,400 (začiatok KNL v smere staničenia)


km 44,600 (koniec KNL v protismere staničenia)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/59E77 v km 32,500 – km 32,700

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Liptovský Mikuláš

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Liptovská Lužná. Nehodový úsek je v rovnom úseku cesty, medzi pravotočivou zákrutou na začiatku úseku a ľavotočivou zákrutou na konci úseku. V okolí cesty sa nachádzajú lesy. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 7784 voz./24 hod., z toho 18,97 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2018 evidované 2 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená. Spôsobené materiálne škody boli v rozsahu 12500,00 EUR.

Príčinou smrteľnej dopravnej nehody bol nesprávny spôsob jazdy.

Vykonané opatrenia :

lokálne opravy povrchu; obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

obnova povrchu vozovky, obnova VDZ

Termín realizácie: 2018-2023

Predpokladané investičné náklady

Pozn. SSC pripravuje stavbu „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy – I/59 Liptovská Osada – Korytnica“ ktorá zahŕňa aj predmetný úsek

km 32,500 (začiatok KNL v smere staničenia)


km 32,700 (koniec KNL v smere staničenia)



Kritická nehodová lokalita na ceste I/59E77 v km 33,600 – km 34,000

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Liptovský Mikuláš

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Liptovská Lužná. Nehodový úsek začína pred dvojitou zákrutou, pričom prvá zákruta je vľavo. V úseku je plná čiara. Z dôvodu križovania cyklochodníka je v úseku obmedzená rýchlosť na 70 km/hod. Úsek končí v mieste križovania cyklochodníka cestou I/59E77. Jedná sa o cestu medzinárodného významu, v okolí cesty sa nachádzajú lesy. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 7784 voz./24 hod., z toho 18,97 % TNV.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2018 evidované 2 DN, z toho jedna smrteľná. Spôsobená materiálna škoda bola 5500,00 EUR. V prípade smrteľnej dopravnej nehody, príčinou bola DN bolo porušenie osobitných ustanovení o chodcoch.

Vykonané opatrenia :

lokálne opravy povrchu, obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

obnova povrchu vozovky, obnova VDZ,

Termín realizácie: 2019-2023

Predpokladané investičné náklady :

Pozn. SSC pripravuje stavbu „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy – I/59 Liptovská Osada – Korytnica“ ktorá zahŕňa aj predmetný úsek

km 33,600 (začiatok KNL v smere staničenia)

km 34,000 (koniec KNL v protismere staničenia)

