

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2018**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno : Ing. Dajana Rybanská

Kontakt : Tel. 0911 973 185

E – mail: dajana.rybanska@ssc.sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko : Prievidza

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2018**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Prievidza

Meno : Ing. Dajana Rybanská

Kontakt : Tel. 0911 973 185

E – mail: dajana.rybanska@ssc.sk

PRACOVISKO: Prievidza

Kritické nehodové lokality

podľa ukazovateľa HHSNN

- **I/64** v km 143,970 – 144,270 Prievidza, extravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I /64 km 151,000 Pravenec- extravilán

Investor: SSC IVSC Žilina, pracovisko Prievidza

Situačná mapa



 - kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia: v roku 2018

Bežná údržba komunikácie v roku 2018

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza mimo zastavanú časť mesta Prievidza, cesta je vedená ako dvojpruhová v priamom smere s vyhovujúcimi rozľadovými pomermi, rýchlosť v úseku nie je obmedzená dopravným značením.

Vozovka: sieťové trhliny

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 13 364 vozidiel/24 hod., z toho 1654 nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bola za rok 2018 spolu 2 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená a 2 osoby ľahko zranené, spôsobené materiálne škody boli v hodnote 15,2 tis. EUR.

Príčiny DN: Nesprávny spôsob jazdy, jazda po nesprávnej strane okraju vozovky.

Navrhované opatrenia :

navrhované opatrenia v súčasnosti nie sú

Pripravuje sa štúdia realizovateľnosti št. cesty I/64 v úseku Žilina- Topoľčany (návrh najvhodnejšieho riešenia trasy).

Popis podľa fotodokumentácii

km 143,970 (pohľad v smere staničenia)



km 144,270 (pohľad v proti smere staničenia)

