

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Vranov nad Topľou

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2018**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá :
Meno :
Kontakt :
E – mail:

SSC IVSC Košice – pracovisko Vranov nad Topľou
Ing. Martin Perejda, Ing. Štefan Veliký
Tel. 057/ 44 220 98, 057/4889 290, 057/4889 291
martin.perejda@ssc.sk, stefan.veliky@ssc.sk

Pracovisko: Vranov nad Topľou

Kritické nehodové lokality v roku 2018

podľa ukazovateľa HHSNN


- **cesta I/18** v km 707,800 – 707,800 v extraviláne obce Medzianky pred mestom Hanušovce nad Topľou
- **cesta I/18** v km 738,500 – 739,000 extravilán obce Hencovce - Nižný Hrabovec

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 707,800 – 707,800

(Kritické nehodové miesto je v km 707,800 – 707,800)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Vranov nad Topľou

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

Nehodový úsek sa nachádza v extraviláne obce Medzianky medzi obcami Podlipníky a mestom Hanušovce n/T. Nehodová lokalita je pri odbočke do obce Medzianky v ľavotočivej zákrute v km 707,800.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 10 665 vozidiel/24 hod., z toho 21 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

Za rok 2018 bola v uvedenej lokalite 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba smrteľne zranená a 1 ťažko zranená.

Materiálne škody činili 9,0 tis. €.

Príčiny DN:

§ 3 odst.2, písm a) , § 16 odst.1 zák.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, u vodiča pozitívne alkoholických nápojov nebolo zistené

Vykonané opatrenia:

- každoročne obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia :

Úsek je značne zaťažený osobnou a ťažkou dopravou. Stav dopravného značenia je v poriadku, rýchlosť stanovená na 90 km/h.

Je pripravená rekonštrukcia v rámci stav. akcie *Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v PO a KE kraji*, v celkovej dĺžke 8,970 km.

Termín realizácie: 2019- 2020

Predpokladané finančné náklady :

Začiatok kritického úseku v smere staničenia



Kritické miesto proti smeru staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 738,500 – 739,000

(Kritické nehodové miesto je v km 738,500 - 739,000)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Vranov nad Topľou

Situačná mapa



 - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

Kritické nehodové miesto sa nachádza v extraviláne medzi obcami Hencovce - Nižný Hrabovec. Jedná sa o priamy úsek cesty s mierne ľavotočivou zákrutou.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 9090 vozidiel/24 hod., z toho 21 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo v roku 2018 5 DN, pri ktorých bolo 6 osôb ťažko zranených a 4 osoby ľahko zranené.

Materiálne škody činili 43,8 tis. €.

Príčiny: porušenie § 3 ods. 2 a § 9 ods. 1 zákona 8/2009 Z.z, porušenie základných povinností vodiča.

Stav povrchu cesty a stav dopravného značenia bez nedostatkov. Kvalita povrchu vozovky výborná po rekonštrukcií. V úseku je obojstranne povolená rýchlosť 70 km/h .

Vykonané opatrenia:

- V roku 2018 sa v danom úseku realizovala oprava vozovky a obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady: 1.393 tis EUR

Navrhované opatrenia: zvýšiť kontrolnú činnosť OR PZ ODI Vranov n/T

Termín realizácie:

Investičné náklady: 1.393 tis. EUR

začiatok úseku KNL

koniec úseku KNL

