

# **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA**

## **Nehodové lokality NA CESTÁCH I. TRIEDY s hustotou 5 DN/km**

**v roku 2022**

**Materiál predkladá :** SSC IVSC Žilina

**Meno :** Ing. Zuzana Rudincová

**Kontakt :** 041/5074621

E – mail: zuzana.rudincova@ssc.sk

Zdroj: Mapy CDB; Žilina, Žilina Region - Google Maps

# **Okres Martin**


## **nehodové lokality v roku 2022**

- cesta I/65 v km 128,800 – 129,690 extravilán Příbovce (křižovatka II/519)
- cesta I/65 v km 138,900 – 139,900 intravilán Martin (Ul. Jilemnického – MÚK I/18)

# Nehodová lokalita cesta I/65 v km 128,800 – 129,690 extravilán Príbovce (križovatka II/519)

Správca: IVSC Žilina

## Situačná mapa



### Navrhované opatrenia :

vybudovanie rýchlostnej cesty R3

### Vykonané opatrenia:

bežná údržba, obnova VDZ, TDZ  
úprava TDZ, predĺženie úseku s max. rýchlosťou 70 km/hod.

rok 2019 – ukončená stavba: *Rekonštrukcia cesty I/65 T. Teplice – Príbovce, odstránenie havarijného stavu*

**Vynaložené finančné náklady :** 15 187,492 tis. Eur

### Miestopis a okolie:

Nehodový úsek sa nachádza extraviláne obce Príbovce, mimo zastavané územie. Začína v pravotočivom oblúku pred priesečnou križovatkou s cestou II/519 a končí za ČSPHM „Jopi Trade“ v priamej voľnej trase. Rýchlosť je 70 km/hod. v úseku križovatky, mimo 90 km/hod.. Cesta je 2 pruhová, v križovatke s II/519 a v napojení s ČSPHM doplnená o prídavné pruhy. V úseku sú obmedzené rozhľadové pomery. Povrch vozovky je vyhovujúci aj TDZ. Opakovaná nehodová lokalita. Cesta je súčasťou multimodálneho koridoru TEN-T.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola na ZÚ 5 557 vozidiel/24 hod. a na KÚ 14 233 vozidiel/24 hod..

### Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2022 5 DN, pri ktorých bolo 6 osôb EZ, 1 osoba ŤZ, 1 osoba SZ, MŠ 96,300 tis. Eur.

Príčinou dopravnej nehody bolo porušenie povinnosti vodiča, nesprávne predchádzanie, nesprávne odbočovanie, nesprávna jazda cez križovatkou, nesprávne vlečenie motorového vozidla.



# Nehodová lokalita cesta I/65 v km 138,900 – 139,900 intravilán Martin (Ul. Jilemnického – MÚK I/18)

Správca: IVSC Žilina

## Situačná mapa



### Navrhované opatrenia :

dostavba diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R3

### Vykonané opatrenia:

bežná údržba, obnova VDZ, TDZ

Vynaložené finančné náklady :

### Miestopis a okolie:

Nehodový úsek sa nachádza v intraviláne mesta Martin. Začína na Ul. Jilemnického za priesečnou križovatkou s MK (Ul.Kozmonautov, Ul.Severná), prechádza MOK Košúty a koniec je v MÚK s cestou I/18. Cesta je vedená v zastavanom území s mnohými dopravnými napojeniami prevádzok a nákupných centier, s križovatkami s MK, s BUS zastávkami, s priechodmi pre chodcov, ČSPHM. Rýchlosť v úseku je 50 km/hod. Cesta je 4 pruhová smerovo rozdelená, miestami doplnená o prídavné pruhy, s vyhovujúcim smerovým a šírkovým vedením a s vyhovujúcimi rozhl'adovými pomermi. Povrch vozovky je vyhovujúci s lokálnym poškodením krytu. Úsek s vysokou intenzitou vnútornej, cieľovej aj zdrojovej dopravy, časté kolóny. Opakovaná nehodová lokalita. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 22 973 voz./24 hod., z toho nákladné vozidlá celkom 2 767 voz./24hod...

### Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2022 7 DN, pri ktorých boli 2 osoby EZ, MŠ 12,200 tis. Eur. Príčinou dopravnej nehody bolo porušenie povinnosti vodiča, porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.

