

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Nehodové lokality NA CESTÁCH I. TRIEDY s hustotou 5 DN/km

v roku 2022

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno : Ing. Zuzana Rudincová

Kontakt : 041/5074621

E – mail: zuzana.rudincova@ssc.sk

Zdroj: Mapy CDB; <https://www.google.com/maps/>

Okres Partizánske a Prievidza


nehodové lokality v roku 2022

- cesta I/64 v km 125,500 – 126,500 extravilán Veľké Uherce – Oslany
- cesta I/9 v km 188,500 – 189,700 (nové staničenie 88,200 – 89,400)
extravilán Handlová, Remata

Nehodová lokalita cesta I/64, okres Partizánske/okres Prievidza, km 125,500 – 126,500, extravilán Veľké Uherce – Oslany

Správca: IVSC Žilina

Situačná mapa



▼ - NL

Navrhované opatrenia :

investičný plán -Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy; I/64 Partizánske - Oslany (DSP, DRS, MPV - prebieha spracovanie)

Vykonané opatrenia:

bežná údržba, obnova VDZ, TDZ

Vynaložené finančné náklady : 400 €

Miestopis a okolie:

Nehodový úsek sa nachádza v extraviláne, mimo zastavané územie pred obcou Oslany. Rýchlosť v úseku je 90 km/hod. Cesta je na začiatku NL vedená v priamej bez zákazu predbiehania a končí za ľavotočivým oblúkom za križovatkou ciest I/64 a II/512 pri vjazde do cykloprevádzky (za tabuľou okres Prievidza). Povrch vozovky a dopravné značenie je vyhovujúce. Smerové vedenie je vyhovujúce s dostatočnými rozhladovými pomermi.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 7 553 vozidiel/24 hod..

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2022 6 DN, pri ktorých bola 1 osoba SZ, 8 ĽZ, MŠ 72 tis. Eur. Príčinou dopravnej nehody bolo porušenie povinnosti vodiča, nesprávna jazda cez križovátku, nesprávny spôsob jazdy



Nehodová lokalita cesta I/9 v km 188,500 – 189,700 (nové staničenie 88,200 – 89,400) extravilán Handlová, Remata

Správca: IVSC Žilina

Situačná mapa



▼ - NL

Navrhované opatrenia :

nenavrhujú sa

Vykonané opatrenia:

rok 2015 - Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Trenčianskom kraji "I/50 Nováky - Handlová (TEN-T)"

Obnova VDZ v predmetnom úseku

Vynaložené finančné náklady : 4 213 570 €

Miestopis a okolie:

Nehodový úsek je v extraviláne pred mestom Handlová. Začína v úseku prevádzky Agroprodukt Slovakia a.s., pred križovatkou s cestou III/2171 k lomu Remata a končí v čiastočne zastavanom území pred tabuľou HANDLOVÁ. Cesta je vedená v smerových oblúkoch a v priamej s vyhovujúcim smerovým a výškovým trasovaním, vyhovujúce rozľadové pomery. Dopravné napojenia prevádzok a BUS zastávky v úseku. Rýchlosť v úseku 90 km/ hod.. Povrch vozovky je vyhovujúci. Cesta je súčasťou multimodálneho koridoru TEN-T.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 bola intenzita dopravy 10 009 voz/24h.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2022 8 DN, pri ktorých bola 1 osoba SZ, 1 ŤZ, 4 osoby LZ, MŠ 17,850 tis. Eur.

Príčinou dopravnej nehody bolo porušenie povinností vodiča, nesprávne odbočovanie, nesprávna jazda cez križovatku, porušenie osobitných ustanovení pri chodcoch.

