

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Nehodové lokality NA CESTÁCH I. TRIEDY s hustotou 5 DN/km

v roku 2022

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno : Ing. Zuzana Rudincová

Kontakt : 041/5074621

E – mail: zuzana.rudincova@ssc.sk

Zdroj: Mapy CDB; Žilina, Žilina Region - Google Maps

Okres Tvrdošín


nehodové lokality v roce 2022

- cesta I/59 v km 101,760 – 102,500 intravilán Tvrdošín

Nehodová lokalita cesta I/59 v km 101,760 – 102,500 intravilán Tvrdošín

Správca: IVSC Žilina

Situačná mapa



▼ - NL

Navrhované opatrenia :

dobudovanie rýchlostnej cesty R3

Vykonané opatrenia:

bežná údržba, obnova VDZ, TDZ
prebieha výstavba R3 Tvrdošín – Nižná

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

Nehodový úsek sa nachádza v intraviláne mesta Tvrdošín, začína pred MOK TESCO v časti Medvedzie a končí za MOK s cestou II/520 na Ul. Vojtaššákova pri COOP Jednote. Cesta je medzinárodným ťahom s vysokou intenzitou vnútornej aj tranzitnej dopravy, so značným podielom ťažkej nákladnej dopravy. Jedná sa o zastavané územie s hustou sieťou dopravných napojení, BUS zastávkami, priechodmi pre chodcov, ČSPHM, parkovaním popri ceste s vysokou intenzitou pešej dopravy (centrum mesta). Časté kolóny v úseku. Rýchlosť v úseku je 40/50 km/hod. Cesta je 2 pruhová s vyhovujúcimi rozhl'adovými pomermi a povrchom vozovky.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 NL prechádza cez 3 sčítacie úseky, kde je intenzita dopravy na začiatku úseku 11 542 voz./24hod., v úseku 13 196 voz./24hod. a na konci úseku 10 334 vozidiel/24 hod..

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2022 5 DN, pri ktorých boli 4 osoby EŽ, MŠ 29,500 tis. Eur. Príčinou dopravnej nehody bolo porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.

