

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Prešov

**SPRÁVA O OPATRENIACH NA
NEHODOVÝCH LOKALITÁCH
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2024**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Prešov
Meno : Ing. Martin Hudák, JUDr. Stanislav Gaboš
Kontakt : 0904 577 131, 0902 892 004
E – mail: martin.hudak@ssc.sk, stanislav.gabos@ssc.sk

PRACOVISKO: PREŠOV

Nehodové lokality v roku 2024

podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/18** v km 226,900 - 231,600, intravilán mesta Prešov, križovatka ul. Levočská – Na Rúrkach, ul. Duklianska, križovatka ul. Na Tablách
- **cesta I/18** v km 233,600 – 235,000, extravilán medzi mestom Prešov a obcou Kapušany
- **cesta I/68** v km 77,830 – 79,380, intravilán mesta Prešov, ul. Sabinovská, križ. ul. Pod Skalkou, ul. Sabinovská, križovatka s cestou I/18
- **cesta I/20** v km 25,740 – 26,600, intravilán mesta Prešov, ul. Arm. gen. Svobodu, križ. ul. Pod Táborom – ul. Jurkovičova, križ. ul. Vihorlatská
- **cesta I/68** v km 61,730 – 63,280, intravilán mesta Sabinov, ul. Hollého, križ. ul. 17. novembra, ul. Bernolákova na úrovni predajne OC Kaufland
- **cesta I/68** v km 64,090 – 65,060, intravilán mesta Sabinov časť Orkucany, ul. Bernolákova, križ. ul. Jarková a ul. Kvetná, na úrovni ČS Slovnaft

Nehodová lokalita na ceste I/18 v km 226,900 – 231,600 intravilán mesta Prešov

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne mesta Prešov na ul. Levočská, ul. Volgogradská-Marka Čulena, a končí križovatkou cesty I/18 a ul. Na Tablách. Dĺžka NL je 4 700 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 najvyššia intenzita dopravy v úseku bola 39 823 vozidiel/24 hod., z toho 11,30% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 24 DN, pri ktorých bolo 13 osôb ľahko zranených a 2 osoby ťažko zranené.

Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávne odbočovanie, nesprávna jazda v jazdných pruhoch a cez križovátku, nedovolená rýchlosť jazdy, vplyv prevádzky. Najnehodovejší časový interval 06-08 h./14-16 h.

▼ - nehodová lokalita

Vykonalé opatrenia : v roku 2024

V rámci údržby:

- Obnova VDZ
- Bežná údržba

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia:

Výmena ložnej a obrusnej vrstvy.

Po dokončení severného obchvatu R4, 09/2027, sa intenzita dopravy, najmä tranzit, na danom úseku zníži.


Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/18 v km 233,600- 235,000 v extraviláne medzi mestom Prešov a obcou Kapušany

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/18 v extraviláne medzi mestom Prešov a obcou Kapušany. Dĺžka úseku je 1 400 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 intenzita dopravy v úseku bola 25 101 vozidiel/24 hod., z toho 20,51% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 7 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená.

Príčiny DN: vplyv prevádzky, porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky, nesprávne odbočovanie, porušenie pravidiel pri preprave nákladu. Najnehodovejší časový interval 12-14 h.



- nehodová lokalita

Vykonalé opatrenia : v roku 2024

V rámci údržby;

- Obnova VDZ
- Bežná údržba

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia:

Výmena ložnej a obrusnej vrstvy.

Po dokončení severného obchvatu R4, 09/2027, sa intenzita dopravy, najmä tranzit, na danom úseku zníži.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/68 v km 77,830 – 79,380 intravilán mesta Prešov

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne mesta Prešov, ul. Sabinovská, križovatka ul. Pod Skalkou a končí na ul. Sabinovská križovatka s cestou I/18. Dĺžka úseku je 1 550 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 intenzita dopravy v úseku bola 18 848 vozidiel/24 hod., z toho 13,23% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 13 DN, pri ktorých bolo 8 osôb ľahko zranených.

Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávna jazda cez križovatku, nerešpektovanie pravidiel o DZ alebo pokynoch policajta.

Najnehodovejší časový interval: 12-14h./14-16 h.



- nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2024

- Obnova VDZ
- Bežná údržba

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia:

Výmena ložnej a obrusnej vrstvy

Po dokončení severného obchvatu R4, 09/2027, sa intenzita dopravy na danom úseku zníži.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia




Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/20 v km 25,740 – 26,600 intravilán mesta Prešov

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia: v roku 2024

- Obnova VDZ
- Bežná údržba

Vynaložené investičné náklady:

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/20 (E 371) v intraviláne mesta Prešov, začínajúci na ul. Arm. gen. Svobodu v priesečnej riadenej križovatke s miestnou cestou ul. Pod Táborom - Jurkovičova, prechádza cez riadenú stykovú križovatku s ul. Exnárova (OC Billa), následne cez neriadenú priesečnú križovatku pri OC Max / McDonald's a končí v radiacích pruhoch riadenej stykovej križovatky s ul. Vihorlatská. Dĺžka úseku je 860 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 intenzita dopravy v úseku bola 30 199 vozidiel/24 hod., z toho 13.56% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 7 DN, pri ktorých boli 4 osoby ľahko zranené.

Príčiny DN: nedovolená rýchlosť jazdy, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávna jazda cez križovatku a nesprávne otáčanie a cúvanie.

Najneohodovnejší časový interval: 16-18 h.

Navrhované opatrenia:

Výmena ložnej a obrusnej vrstvy

Po dokončení severného obchvatu R4, 09/2027, sa intenzita dopravy na danom úseku zníži.


Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/68 v km 61,730 – 63,280 intravilán mesta Sabinov

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia: v roku 2024

- Obnova VDZ
- Bežná údržba

Vynaložené investičné náklady:

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne mesta Sabinov, začínajúci na ul. Hollého v križovatke s ul. 17. novembra, pokračuje smerovo rozdeleným úsekom Námestia slobody do riadenej priesečnej križovatky s cestou III/3177 ul. Janka Borodáča, následne úsekom ul. Prešovská cez viacero neriadených stykových križovatiek s miestnymi cestami, cez okružnú križovatku pri OC Kaufland a končiaci na ul. Bernolákova na úrovni predajne OC Kaufland. Dĺžka úseku je 1550 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 intenzita dopravy v úseku bola 15 423 vozidiel/24 hod., z toho 11,94% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 8 DN, pri ktorých bolo 9 osôb ľahko zranených.

Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovatku a porušenie osobitných ustanovení o chodcoch.

Najneškodovejší časový interval: 12-14 h.

Navrhované opatrenia:

Výmena obrusnej vrstvy.

Po dokončení preložky I/68 Sabinov sa intenzita dopravy zníži.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady: 88 508 871, 44 €

Začiatok úseku NL v smere staničenia




Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/68 v km 64,090 – 65,060 intravilán mesta Sabinov

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia: v roku 2024

- Obnova VDZ
- Bežná údržba
- Zmena TDZ ul. Bernolákovej v Sabinove:
 - zníženie rýchlosti na 50 km/h
 - osadenie ZDZ „254“ (Zákaz predchádzania)

Vynaložené investičné náklady:

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne mesta Sabinov časť Orkucany, začínajúci na ul. Bernolákova v priesečnej križovatke s ul. Jarková a Kvetná, pokračujúci v priamom smere na mesto Prešov a končiaci v extraviláne na úrovni ČS Slovnaft. Dĺžka úseku je 970 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 intenzita dopravy v úseku bola 14 903 vozidiel/24 hod., z toho 12,39% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 7 DN, pri ktorých boli 4 osoby ľahko zranené.

Príčiny DN: pôsobenie zvieratá, porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávne odbočovanie a nesprávna jazda cez križovatku.

Najnehodovejší časový interval: 00-02 h./06-08 h.

Navrhované opatrenia:

Výmena obrusnej vrstvy.

Po dokončení preložky I/68 Sabinov sa intenzita dopravy zníži.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady: 88 508 871, 44 €

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia

