

Prehľad realizovaných nápravných opatrení na nehodových lokalitách podľa kritéria 5DN/rok/km na cestách I.tr. v roku 2024 - IVSC Žilina

Číslo cesty (pôvodné číslo CK)	NL v km (pôvodné km)		Miestopis	Okres	Opatrenia	Zrealizované opatrenia Investičné náklady	Plánované opatrenia Investičné náklady	Názov projektu
I/11	413,000	413,150	Čadca, Ul. Jesenského	CA	bežná údržba		nenavrhujú sa	
I/10	28,900	29,440	Bytča, výjazd	BY	bežná údržba		nenavrhujú sa; technická štúdia križovatky I/10 a II/517 (cena 78,966 tis. Eur)	I/10 – II/507 Bytča – križovatka (ZoD 02/2025)
I/11	441,600	442,200	Žilina, Budatín	ZA	bežná údržba		nenavrhujú sa, dobudovanie diaľnice D3, D1	
I/60	0,560	1,400	Žilina, Ul. Mostná	ZA	bežná údržba		nenavrhujú sa, dobudovanie diaľnice D3, D1	
I/18	25,752 (483,500)	26,852 (484,600)	Sučany, MOK priemyselná zóna	MT	bežná údržba		nenavrhujú sa; dobudovanie D1, R3	
I/60	3,350	4,340	Žilina, križ. Košická - Ul. Ľavobrežná	ZA	bežná údržba		nenavrhujú sa, dobudovanie diaľnice D3, D1	
I/18	90,139 (548,400)	90,969 (549,230)	Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska	LM	bežná údržba	VPO I/18, Liptovský Mikuláš, Palúdzka - Okoličné; IN 4,258 tis. Eur	nenavrhujú sa	
						Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN krají - I/18 Ratkovo - hr. kr. PO; IN 16,247 tis. Eur		
I/18	12,992 (470,500)	13,992 (471,500)	Strečno, Domašínsky meander	ZA	bežná údržba	stavba: VPO Cesta I/18 MO 18 - 263 Mojšová Lúčka - Strečno - MO 18 278A galéria; stavba: Dodávka a montáž TDZ I/18 Strečno – Dubná skala ; IN 1,473 tis. Eur	nenavrhujú sa, dobudovanie diaľnice D1	
I/18	53,802 (512,000)	55,502 (513,700)	Ružomberok, salaš Krajinka	RK	bežná údržba	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN krají - I/18 Ratkovo - hr. kr. PO; IN 16,247 tis. Eur	nenavrhujú sa, dobudovanie diaľnice D1	

Poznámka : Investičné náklady sú uvedené pre celú stavbu, ktorej súčasťou je nehodový úsek. Pomerná čiastka nemá výpovednú hodnotu.

V Žiline 29.05.2025