

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko: Svidník

SPRÁVA O OPATRENIACH NA NEHODOVÝCH LOKALITÁCH NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2025

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá:	SSC IVSC Košice - pracovisko Svidník
Meno:	JUDr. Ján Mulík
Tel. kontakt:	0911 058 973
Email:	jan.mulik@ssc.sk
Podpis:	

PRACOVISKO: SVIDNÍK

**Nehodové lokality
v roku 2025**


podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/21** v km 37,290 - 38,290, extravilán/intravilán mesta Svidník

- **Nehodová lokalita na ceste I/21 v km 37,290 - 38,290, extravilán/intravilán mesta Svidník**

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Svidník

Situačná mapa



- nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita sa nachádza na štátnej ceste I/21. Začiatok nehodovej lokality je v extraviláne mesta Svidník a jedná sa o štvorpruhovú smerovo rozdelenú cestu, dopravnými značkami označenú ako hlavná cesta. Koniec nehodovej lokality je v intraviláne mesta Svidník a jedná sa o štvorpruhovú smerovo rozdelenú cestu, dopravnými značkami označenú ako hlavná cesta. Nehodovou lokalitou rozdeľuje jednak križovatka Svidník juh a kruhový objazd. Dĺžka úseku je 1000 m.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 8098 vozidiel/24 hod. z toho 2842 ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2025 spolu 5 DN, pri ktorých boli 2 osoby ľahko zranené.

Materiálne škody činili 24 900 €.

Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča, porušenie povinnosti iného účastníka cestnej premávky

Vykonané opatrenia :

Bežná údržba : obnova vodorovného dopravného značenia, obnova zvislého dopravného značenia, obnova záchytných bezpečnostných zariadení

Vynaložené finančné náklady: 9.200 €

Navrhované opatrenia :

zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zo strany Policajného zboru v danom nehodovom úseku, v úseku zrealizovať výmenu obrusnej vrstvy.

Termín realizácie: podľa pridelenia finančných prostriedkov

Predpokladané investičné náklady : 2.000.000 €

Začiatok úseku NL v smere staničenia

Koniec úseku NL v smere staničenia

