

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC BRATISLAVA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava

Meno : Ing. Katarína Germánová

Kontakt : Tel. 035/7710 013, 0903 895 902

E- mail: katarina.germanova@ssc.sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC BRATISLAVA

Pracovisko : Komárno

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava – pracovisko Komárno

Meno : Ing.Katarína Germánová

Kontakt : Tel. 035/7710 013, 0903895 902

E – mail: katarina.germanova@ssc.sk

PRACOVISKO: KOMÁRNO

Kritické nehodové lokality


podľa ukazovateľa HHSNN

- **I/63 v km 81,950 – 82,300 križovatka s III/06353 a III/06352**

Kritická nehodová lokalita na ceste I/63 v km 81,950 – 82,300

Kritické nehodové miesto je v km 81,950

Investor: IVSC Bratislava, vysunuté pracovisko Komárno
Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :

- Obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady: 800 €

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne. Nehodový úsek začína 450 m za križovatkou s št.cestou III/06353 a III/06352 v smere staničenia a končí v km 82,300. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 5798 vozidiel /24 hod.z toho 21 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu 2 DN, pri ktorých 1 osoba bola smrteľne zranená, a 1 osoba ťažko zranená. Materiálne škody sú 14,9 tis.€.

Príčiny DN sú nedodržanie pravidiel cestnej premávky t.j. nevenovanie sa vedeniu vozidlu a nedodržanie dovolenej rýchlosti.

Navrhované opatrenia :

- Obnova VDZ

Termín realizácie: 2010

Predpokladané investičné náklady : 700 €

Začiatok úseku km 81,950



koniec úseku km 82,300

