

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC
BRATISLAVA

Pracovisko: Nitra

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

V ROKU 2009

Materiál predkladá: SSC IVSC Bratislava – detašované pracovisko Nitra

Meno: Ing. Vladimír Žiak

Kontakt: tel. 0911 897 463

E – mail: vladimir.ziak@ssc.sk

Kritické nehodové lokality v roku 2009

podľa ukazovateľa HN

- **cesta I/51 v km 175,800 – 176,200 intravilán mesta Nitra - OKNL**
- **cesta I/51 v km 176,500 – 177,000 intravilán mesta Nitra**

Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 175,800– 176,200 (Kritické nehodové miesto je v km 176,000-176,100)

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra

Situačná mapa



Vykonané opatrenia: v roku 2009

V rámci údržby :

- obnovenie vodorovného dopravného značenia
- zdrsnenie povrchu
- zriadenie optickej a zvukovej bariéry pomocou VDZ

Vynaložené investičné náklady :

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne v mesta Nitra začiatok kruhovej križovatky , koniec pri ČS PHM. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 26380 vozidiel/24 hod., z toho 26% ťažkých vozidiel

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu 22 DN, pri ktorých bola 5 ľahko zranené osoby ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej.

Navrhované opatrenia:

Úsek cesty nevykazuje žiadne závady v stavebnotechnickom stave. V rámci údržby sa vykoná obnovenie vodorovného dopravného značenia.

Termín realizácie - rok 2010

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia



Kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 176,500– 177,000

(Kritické nehodové miesto je v km 176,500-176,500)

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra

Situačná mapa



▼ - KNL

Vykonané opatrenia: v roku 2009

V rámci údržby :

- obnovenie vodorovného dopravného značenia
- obnovenie zvislého dopravného značenia

Vynaložené investičné náklady :

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne v mesta Nitra začiatok ČS PHM koniec križovatka s I/65. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 26571 vozidiel/24 hod., z toho 25% ťažkých vozidiel

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu 15 DN, pri ktorých bolo 5 ľahko zranené osoby ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej.

Navrhované opatrenia:

Úsek cesty nevykazuje žiadne závady v stavebnotechnickom stave. V rámci údržby sa vykoná obnovenie vodorovného dopravného značenia.

Termín realizácie - rok 2010

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia

