

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina
Meno : Ing. Eugen Šnejdr
Kontakt : tel. 041 / 507 46 21
e- mail: eugen.snejdr@ssc.sk

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

Pracovisko : Partizánske

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Partizánske
Meno : Ing. Jozef Chochula
Kontakt : tel. 038/ 749 02 72
E – mail: jozef.chochula@ssc.sk

PRACOVISKO: Partizánske

Kritické nehodové lokality

podľa ukazovateľa HHSNN


- I/50 v km 164,500 – 165,000 , extravilán mesta Nováky
- I/64 v km 144,300 – 144,800, extravilán obce Nedožery - Brezany


Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 164,500 – 165,000

Kritické nehodové miesto je v km 165,000

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Partizánske

Situačná mapa



 - kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :

V rámci údržby:

- obnova VDZ
- výrub krovia vo vnútornom oblúku pravotočivej zákruty

Vynaložené finančné náklady: 250 €

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne mesta Nováky. Úsek začína v stúpaní, prechádza do pravotočivej zákruty a končí v klesaní.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 10 566 vozidiel/24 hod., z toho 23 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 štyri dopravné nehody, pri ktorých bola jedna osoba smrteľne zranená a jedna osoba ťažko zranená, ostatné sú materiálne škody vo výške 52,2 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť môže negatívne ovplyvňovať predchádzanie pred pravotočivou zákrutou v stúpaní. Úsek sa doteraz nevykazoval ako KNL.

Navrhované opatrenia :


Nakoľko sa úsek doteraz nevykazoval ako KNL, nie je potrebné uvažovať so žiadnymi opatreniami.

Termín realizácie: -

Predpokladané investičné náklady : -

začiatok v km 164,500 v smere stanič.

koniec v km 165,000 v smere stanič.




Kritická nehodová lokalita na ceste I/64 v km 144,300 – 144,800

Kritické nehodové miesto je v km 144,300

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Partizánske

Situačná mapa



 - kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia :

V rámci údržby:

- obnova VDZ,
- výrub krovia po pravej strane vozovky

Vynaložené finančné náklady: 250 €

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne pred obcou Nedožery – Brezany v priamke v rovinnom úseku.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 11 704 vozidiel/24 hod., z toho 5 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 dve dopravné nehody, pri ktorých bola jedna osoba usmrtená, päť osôb ťažko zranených a jedna osoba ľahko zranená, ostatné sú materiálne škody vo výške 12 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje najmä zvýšená rýchlosť vozidiel. Úsek sa doteraz nevykazoval ako KNL.

Navrhované opatrenia :

- Obnova krytu vozovky

Termín realizácie: rok 2010

Predpokladané investičné náklady : 68 000 €

začiatok v km 144,300 v smere stanič.



koniec v km 144,800 v smere stanič.

