

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina

Meno : Ing. Eugen Šnejdr

Kontakt : Tel. 041/507 46 21

E – mail eugen.snejdr@ssc.sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko : Žilina

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2009**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Žilina

Meno : Anna Hýľlová

Kontakt : Tel. 041/507 46 46

E – mail: anna.hyllova@ssc.sk

PRACOVISKO : Žilina

Kritické nehodové lokality v roku 2009

podľa ukazovateľa HHSNN

- **cesta I/18** v km 436,000 – 436,500 extravilán obce Petrovice
- **cesta I/18** v km 471,800 – 472,000 extravilán obce Strečno

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 436,000 – 436,500

Kritické nehodové miesto je v km.436,500

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Žilina

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Petrovice. Začiatok KNL je pri záhradkárskej oblasti, nasleduje rovný úsek cesty, končiaci pred ľavotočivou tiahlou zákrutou.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 6 199 vozidiel/24 hod., z toho 22 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu 3 DN, pri ktorých bola 1 osoba ťažko zranená, 0 osôb ľahko zranených, ostatné sú materiálové škody 22,9 tis. €.

Príčiny DN : Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. Na rovnom úseku v extraviláne vodiči neprispôbia rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu povrchu vozovky.

Vykonané opatrenia :

- Obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady: 5 tis. €

Navrhované opatrenia :

- obnova VDZ

Termín realizácie: 5/2010

Predpokladané investičné náklady : 5 tis. €




Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 471,800 – 472,000

Kritické nehodové miesto je v km 472,000

Investor: IVSC Žilina, vysunuté pracovisko Žilina

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne obce Strečno.

Začiatok KNL je za parkoviskom, úsek zahŕňa rovný úsek, kde dochádza k častému padaniu skál a končí v úseku pred tunelom.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 21 209 vozidiel/24 hod., z toho 28 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2009 spolu 6 DN, pri ktorých bola 1 osoba ťažko zranená, 2 osoby ľahko zranené, ostatné sú materiálové škody 101,7 til. €.

Príčina DN : Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam a stavu a povahe vozovky. Úsek je vysoko frekventovaný, najmä kamiónovej dopravy.

Vykonané opatrenia :

- vybudované záchytné siete proti padaniu skál
- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady: inv. nákl.

Navrhované opatrenia :

- dobudovať záchytné siete v miestach, kde dochádza k padaniu skál
- obnova VDZ

Termín realizácie: VDZ 5/2010

Predpokladané investičné náklady :

