

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
IVSC BRATISLAVA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY  
NA CESTÁCH I. TRIEDY  
v roku 2010**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN**

**Materiál predkladá :** SSC IVSC Bratislava

**Meno :** Ing. Katarína Germánová

**Kontakt :** Tel.: 035/7710 013

E- mail: [katarina.germanova@ssc.sk](mailto:katarina.germanova@ssc.sk)

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC BRATISLAVA**

**Pracovisko : Komárno**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY  
NA CESTÁCH I. TRIEDY  
v roku 2010**

**PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN**

**Materiál predkladá :** SSC IVSC Bratislava – pracovisko Komárno  
**Meno :** Ing.Germánová Katarína  
**Kontakt :** Tel. 035/7710 013  
**E – mail:** katarina.germanova@ssc.sk

# **PRACOVISKO: Komárno**

## **Kritické nehodové lokality**

### **podľa ukazovateľa HHSNN**

- I/63 v km 84,800 – 85,170 extravilán
- I/63 v km 93,300 - extravilán

## Kritická nehodová lokalita na ceste I/63 v km 84,800 – 85,170

Kritické nehodové miesto je v km

Investor: IVSC Bratislava, vysunuté pracovisko Komárno

### Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

#### **Miestopis a okolie:**

KNL sa nachádza v extraviláne na ceste I/63. Nehodový úsek začína v km 84,800 v smere staničenia a končí v km 85,170.

Cesta sa nachádza na rovinatom teréne s miernou pravotočivou zákrutou s dobrým rozhľadom.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 10 317 voz./24 hod.

#### **Príčiny dopravných nehôd :**

Príčiny DN sú v nedodržaní pravidiel cestnej premávky, nevenovanie sa vedeniu vozidla a nedodržanie dovolenej rýchlosti.

#### **Vykonané opatrenia :**

Obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady: 600 €

#### **Navrhované opatrenia :**

Obnova VDZ

Termín realizácie: 2011

Predpokladané investičné náklady : 650 €



## Kritická nehodová lokalita na ceste I/63 v km 93,300

### Kritické nehodové miesto je v km

Investor: IVSC Bratislava, vysunuté pracovisko Komárno

#### Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita



#### Vykonané opatrenia :

Obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady: 400 €

#### Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne pred mestskou časťou Komárna-Nová Stráž v križovatke s účelovou komunikáciou k priemyselnému závodu v km 93,300 v smere staničenia.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 10 317 voz./24 hod.

#### Príčiny dopravných nehôd :

Príčiny DN sú v nedodržaní pravidiel cestnej premávky.

#### Navrhované opatrenia :

Obnova VDZ

Termín realizácie: 2011

Predpokladané investičné náklady : 450 €

