


Pracoviško: Lučenec

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY podľa ukazovateľa HN

1. cesta I/75 (km 193,600 – 193,930)
Lučenec – intravilán

Kritická nehodová lokalita na ceste I/75 v km 193,600 – 193,930

Situácia



▲ - KNL

Vykonané opatrenia

- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, v rámci údržby každoročne
- v danej lokalite vzhľadom k opakovanému vytipovaniu KNL boli vyčerpané všetky dostupné dopravno-inžinierske návrhy. Na zníženie dopravnej nehodovosti môže prispieť už len vybudovanie plánovanej preložky cesty I/75 mimo centrum mesta. Predpoklad realizácie 2014-2016.

Miestopis a okolie:

Uvedený úsek sa nachádza v intraviláne mesta Lučenec. Tvorí ho úsek v rozmedzí od križovatky cesty I/75 (ul. T.G. Masaryka) s MK (ul. Komenského), pokračuje cez križovatku I/75 s II/585 prechádza ul. Kármana, kde križuje ul. MK Bazovského, Jókaiho, a Maloveskú. Križovatka I/75 s II/585 je svetelne riadená.

Jedná sa o štvorpruhovú komunikáciu v centre mesta Lučenec. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v tomto úseku bola 15922 vozidiel/24 h, z toho 5% ťažkých.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2010 spolu 15 DN, pri ktorých boli dve osoby ťažko a osem ľahko zranených. Ostatné boli materiálne škody. Príčiny DN: nesprávny spôsob jazdy, nedanie prednosti a porušenie základných povinností vodiča.

Opatrenia navrhované

- Realizácia opatrení na upokojenie dopravy v prietahu mestom podľa PD (BECEP)
- Realizácia svetelnej signalizácie v mieste napojenia k novozriadenému nákupnému stredisku Kaufland – zabezpečí investor stavby
- Vybudovanie obchvatu mesta Lučenec r. 2014 – 2016

Termín realizácie (BECEP): 2011

Predpokladané investičné náklady : 20 tis. €

Letecký pohľad na kritickú nehodovú lokalitu



Úsek KNL - cesta I/75 ul. T.G. Masaryka

