

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŽILINA

Pracovisko: Partizánske

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY NA
CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2010**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC ŽILINA – pracovisko Partizánske

Meno : Ing. Jozef Choluj

Kontakt : mobil 0911973185

E – mail : jozef.choluj@ssc.sk

PRACOVISKO: PARTIZÁNSKE

Kritická nehodová lokalita

podľa ukazovateľa HHSNN

- I/64 v km 151,100 – 151,300, extravilán obce Poluvsie

Kritická nehodová lokalita na ceste I/61 v km 151,100 – 151,300

Kritické nehodové miesto je v km 151,100 – 151,100

Investor: IVSC ZA, vysunuté pracovisko Partizánske

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

Úsek sa nachádza v extraviláne obce Poluvsie a obce Pravenec. Začiatok nehodového úseku je v tiahlej pravotočivej zákrute a koniec úseku je na vjazde do tiahlej ľavotočivej zákruty na štátnej ceste I/64. Úsek cesty je prehľadný s maximálnou rýchlosťou 90 km/hod. Intenzita dopravy je vysoká so značným podielom nákladnej ťažkej dopravy.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite za rok 2010 boli 2 dopravné nehody pri ktorých sú značné materiálne škody . Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, rizikové predbiehanie vozidiel, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Z dôvodu prejazdu nákladných vozidiel dochádza k opakovanej deformácii povrchu vozovky.

- kritická nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : Obnova vodorovného dopravného značenia v roku 2011

Vynaložené finančné náklady: 800 eur

Navrhované opatrenia :

Obnova povrchu vozovky v celom úseku vyznačiť zníženú rýchlosť na 70 km, vykonávať priebežné cestné kontroly, čím dôjde k zníženiu intenzity rizík v úseku KNL. Investor SSC a. s.

Termín realizácie: rok 2012

Predpokladané investičné náklady : 30.000 eur

Začiatok v km 151,100 v smere staničenia



Koniec v km 151,300 v smere staničenia

