

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE**

Pracovisko : Svidník

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2011**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Svidník

Meno : Ladislav Laca

Kontakt : Tel. 054 75 210 01

E – mail: ladislav.laca@ssc.sk

PRACOVISKO: SVIDNÍK

Kritické nehodové lokality

podľa ukazovateľa HHSNN

- **I/ 15 v km** 49,150 – 49,150, extravilán pred obcou Stročín
- **I / 73 v km** 43,500 – 43,900 , extravilán za mestom Svidník

Kritická nehodová lokalita na ceste I / 15 v km 49,150 – 49,150

Investor: IVSC Košice , vysunuté pracovisko Svidník
Situačná mapa



Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na št. ceste I / 15 v extraviláne obce Stročín pri križovatke ciest I / 15 a I / 73 .Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 3435 vozidiel/24 hod., z toho 17 % ťažkých vozidiel. Jedná sa o rovinatý úsek cesty pri ktorom sa nachádza križovatka cesty I / 15 a I / 73 , kde šírka vozovky je 10,50 m.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2011 spolu 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba smrteľne zranená. Materiálne škody predstavujú 4,1 tis. Eur.

Príčiny DN: Nesprávne predbiehanie a nedodržanie rýchlosti jazdy v blízkosti križovatky.

Vykonalé opatrenia: v roku 2011

Pravidelne sa obnovuje VDZ.

Vynaložené finančné náklady :1000 eur.

Navrhované opatrenia : Pripravuje sa štúdia budúcej rýchlostnej cesty R4, ktorá bude situovaná v blízkosti tejto KNL.

Termín realizácie:

Predpokladané finančné náklady :

Začiatok úseku KNL v km 49,150
križ.
pri križovatke I / 15 a I / 73 v smere staničenia

Koniec úseku KNL v km 49,150 pri
I / 15 a I / 73 proti smeru staničenia



Kritická nehodová lokalita na ceste I / 73 v km 43,500 - 43,900

Kritické nehodové miesto v km 43,800 – 43,900

Investor: IVSC Košice, vysunuté pracovisko Svidník

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne mesta Svidník. Nehodový úsek začína a končí pri napojení cesty I / 73 na rýchlostnú cestu R4. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 6267 vozidiel/24 hod., z toho 40 % ťažkých vozidiel. Jedná sa o dosť široký a prehľadný úsek cesty križovatky ciest I / 73 a rýchlostnej cesty R4. Šírka vozovky je 15,5 m spolu s odbočovacími pruhmi.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli za rok 2011 spolu 4 DN, pri ktorých boli 2 osoby smrteľne zranené, a 1 osoba ťažko zranená, materiálne škody sú vo výške 16,0 tis.€ Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká rýchlosť vozidiel idúcich po rýchlostnej ceste R4 čo spôsobuje kolízie hlavne pri vjazde vozidiel prichádzajúcich z cesty I / 73 od Svidníka .

Vykonané opatrenia : V rámci údržby v roku 2011

- Pravidelné obnovovanie vodor. dopravného značenia – v reflexnej žltej úprave. / smerové šípky /
- Zvislé dop. značky P1 boli osadené na žltý fluorescenčný podklad.

Vynaložené finančné náklady: 500 EUR

Navrhované opatrenia:

- Obnova VDZ v jarých mesiacoch
- Sfunkčniť osvetlenie križovatky

Termín realizácie : rok 2012

Predpokladané finančné náklady :1 500 EUR

Začiatok kritického miesta v úseku KNL zo smeru od Svidníka / cesta I / 73 /

Koniec kritického miesta v úseku KNL zo smeru od Poľska / rýchlostná cesta R4 /

