

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Humenné

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2012**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Humenné

Meno : Ing. Anton Klajban

Kontakt : Tel. 057/788 3370

E – mail anton.klajban@ssc.sk

PRACOVISKO : HUMENNÉ

Kritické nehodové lokality v roku 2012


podľa ukazovateľa HHSNN

- **cesta I/74** v km 30,900 – 31,400 intravilán mesta Snina

Kritická nehodová lokalita na ceste I/74 v km 30,900 – 31,400

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa




Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne mesta Snina na ul.SNP. Úsek začína v mieste križovatky s miestnou komunikáciou a pokračuje ľavotočivou zákrutou v smere do centra mesta. Jednotlivé jazdné pruhy sú dostatočne široké. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 8 376 vozidiel/24 hod., z toho 9 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2012 5 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba ťažko a 3 ľahko zranené, ostatné sú materiálne škody vo výške 9,9tis.€.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, neprimeraná rýchlosť, nedanie prednosti v jazde. Zlyhal ľudský faktor. Vozovka úseku št.cesty je dostatočne široká (12 m) s dostatočným rozhľadom.



KNL

Vykonalé opatrenia : V rámci údržby v rokoch 2010-2011

- Vodor. dopravné značenie – v reflexnej úprave

Vynaložené finančné náklady :
1 000.-EUR

Navrhované opatrenia:

- Obnova VDZ.

Termín realizácie : 09-10/2013

Predpokladané finančné náklady :
1 000.-EUR

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia



