

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2013**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Dolný Kubín

Meno : Ing. Ivan Dubovec

Kontakt : Tel. 043/5823001

E – mail ivan.dubovec@ssc.sk

PRACOVISKO : DOLNÝ KUBÍN

Kritické nehodové lokality v roku 2013

podľa ukazovateľa HN

- cesta I/59 v km 106,000 – 106,400 extr. Trstená

Kritická nehodová lokalita na ceste I/59 v km 106,000 – 106,400 Trstená

Investor: IVSC Žilina

Situačná mapa



▼ - KNL

Miestopis a okolie:

Úsek sa nachádza v extraviláne mesta Trstená. Cesta je vedená v dvoch protismerných oblúkoch. Oblúky sú doplnené o ZDZ „A2“, „Z3“ a v celom úseku je VDZ „V1a“.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 12683 vozidiel/24 hod., z toho 22 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V úseku bola v roku 2013 evidovaná 6 DN, pri kt. bola ťažko zranená 1 osoba a 5 osôb utrpelo ľahké zranenie, materiálne škody 20,4 tis Eur .

Príčinou dopravnej nehody bolo nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla.

Vykonané opatrenia:

V rámci údržby v roku 2013:

- Obnova vodorovného DZ

Vynaložené finančné náklady : 1,34 €/m

Navrhované opatrenia :

- Obnova vodorovného DZ

