

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : TREBIŠOV

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2013**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Trebišov

Meno : Ing. Milan Kurtoš

Kontakt : Tel. 056/6688441

E – mail: Milan.kurtos@ssc.sk

PRACOVISKO : TREBIŠOV

Kritické nehodové lokality v roku 2013


podľa ukazovateľa HHSNN


- **cesta I/79** v km 85,250 – 85,250 extravilán medzi mestom Kráľovský Chlmec a obcou Bačka

Kritická nehodová lokalita na ceste I/79 v km 85,250 - 85,250

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Trebišov

Situačná mapa



 - KNL

Vykonané opatrenia v roku: 2014

V rámci údržby;

- zvýraznenie –obnova VDZ,
- zálievky trhlín v úseku KNL

Vynaložené finančné náklady : 1500 €

Miestopis a okolie :

KNL sa nachádza v miernej ľavotočivej zákrute za mestom Kráľovský Chlmec v extraviláne vo vzdialenosti 197m za mostným objektom 79-044. V oblúku v km 85,250(vpravo) sa pripája na cestu I/79 účelová komunikácia k betonárke. Cestné teleso je v násype so živičným krytom šírky 10,5 m včítane spevnených krajníc. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v úseku bola 3469 vozidiel/24 hod., z toho 10 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola za rok 2013 spolu 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená, ostatné sú materiálne škody vo výške 6,0 tis. €. Príčiny DN: Nedodržanie rýchlosti v cestnej premávke ako aj nedostatočné venovanie sa riadeniu vozidla.

Navrhované opatrenia :

- Zahustenie smerových stĺpikov v oblúku podľa normy
 - Obojstranné osadenie ZDZ A1b,A1a
- Termín realizácie : 2015

Predpokladané investičné náklady : 2500 €

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL proti smeru staničenia

