

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko: Prešov

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2014**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – Pracovisko Prešov

Meno : Marián Smetanka, Emil Bzdil

Kontakt : Tel. 051 7733824

E - mail marian.smetanka@ssc.sk

E – mail emil.bzdil@ssc.sk

PRACOVISKO: PREŠOV

Kritické nehodové lokality v roku 2014

podľa ukazovateľa HHSNN


- **cesta I/68** v km 65,650 – 66,000 extravilán 300 pred obcou Šarišské Michaľany a intravilán 50 m v obci Šarišské Michaľany pri vyústení miestnej komunikácie na štátnu cestu I/68 vpravo
- **cesta I/68** v km 78,090 – 78,280 intravilán mesta Prešov, ul. Sabinovská

Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 65,650 – 66,000

(Kritické nehodové miesto je v km 65,650 – 66,000)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v extraviláne 300 m pred obcou Šarišské Michaľany a 50 m v intraviláne obce Šarišské Michaľany v pravotočivom smerovom oblúku s nedostatočným šírkovým usporiadaním pri vyústení miestnej komunikácie na št. cestu I/68. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy RPDI / 24 hod. v úseku bola 10 289 vozidiel, z toho 15 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2014 2 DN pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 1 osoba bola zranená ľahko. Materiálne škody činili 8,9 tis. €. Príčiny DN : Nadmerne zvýšená intenzita dopravy hlavne v špičkových hodinách nedodržanie rýchlosti nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky a hlavne nedostatočné šírkové usporiadanie.

Vykonalé opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ
- v roku 2014 bola v tomto úseku vykonaná výmena obrusnej vrstvy vozovky za zdršujúci dvojvrstvový mikrokoberec

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

Rekonštrukcia cestného telesa na kategóriu cesty I. tr. s vyhovujúci šírkovým usporiadaním

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 65,650

Koniec KNL 66,000



Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 78,090 – 78,280

(Kritické nehodové miesto je v km 78,090 – 78,280)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



▼ -kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v km 78,090 – 78,280 v intraviláne mesta Prešov na ul. Sabinovská v mieste kde je zvýšená frekvencia chodcov, ktorý prechádzajú cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy RPDI / 24 hod. v tomto úseku bola 16 355 vozidiel, z toho 16 % ťažkých vozidiel

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite boli v roku 2014 4 DN pri ktorých bola 1 osoba usmrtená a 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody činili 13,5 tis. €. Príčiny DN : Nedodržanie rýchlosti, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky, strata drsnosti obrusnej vrstvy vozovky, nadmerné zvýšenie intenzity cestnej dopravy.

Vykonané opatrenia :

V rámci bežnej údržby

- obnova VDZ
- lokálne výspravky

Vynaložené finančné náklady:

V tomto úseku cesty neboli vynaložené žiadne náklady na stavebné alebo rekonštrukčné úpravy.

Navrhované opatrenia :

Vylúčenie tranzitnej dopravy z centra mesta, vybudovanie obchvatu mesta Prešov

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok KNL km 78,090

Koniec KNL 78,280

